地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目 一期工程

水土保持设施验收报告

建设单位。广州市品秀房地产开发有限公司

编制单位:广东省交通规划设计研究院股份有限公司

2020年9月



生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书

(副本)

单 位 名 称: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

法定代表人: 李江山

单 位 等 级: ★★★★ (5星)

证书编号:水保方案(粤)字第0008号

有 效 期: 自 2018年10月01日至 2021年09月30日

发证机构:中国大保持党发证时间:2018年09月30日

水土保持方案单位水平评价证书影印件

编制单位地址: 广州天河区兴华路 22 号

编制单位邮编: 510507 编制单位联系人: 张翔宇

联系电话: 020-38379180

电 子 邮 箱 : 42105562@qq.com

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目 一期工程

水土保持设施验收报告

责任页 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

 批
 准:
 黄湛军
 总经理

 核
 定:
 梁立农
 总工程师

 审
 查:
 张翔宇张和子高级工程师

苏如坤.ガ. ト 工程师 第1章 编 写:

目 录

前	前 言	1
1	1 项目及项目区概况	6
	1.1 项目概况	6
	1.2 项目区概况	10
2	2 水土保持方案和设计情况	14
	2.1 主体工程设计	14
	2.2 水土保持方案	14
	2.3 水土保持方案变更	19
	2.4 水土保持后续设计	19
3	3 水土保持方案实施情况	22
	3.1 水土流失防治责任范围	22
	3.2 取土场设置	23
	3.3 弃土场设置	23
	3.4 水土保持措施总体布局	24
	3.5 水土保持措施完成情况	24
	3.6 水土保持投资完成情况	26
4	4 水土保持工程质量	29
	4.1 质量管理体系	29
	4.2 各防治分区水土保持工程质量评价	31
	4.3 弃渣场稳定性评价	33
	4.4 总体质量评价	33
5	5 工程初期运行及水土保持效果	34
	5.1 运行情况	34
	5.2 水土保持效果	34
	5.3 公众满意度	36
6	5 水土保持管理	38
	6.1 组织领导	38

	6.2 规章制度	. 38
	6.3 建设管理	. 38
	6.4 水土保持监测	. 39
	6.5 水土保持监理	. 39
	6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	. 39
	6.7 水土保持补偿费缴纳情况	. 40
	6.8 水土保持设施管理维护	. 40
7	结论	. 41
	7.1 自查结论	. 41
	7.2 遗留问题安排	. 41
8	附件及附图	. 43
	8.1 附件	. 43
	8.2 附图	. 43

前言

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目由 53 栋 10~51 层住宅楼, 8 栋 3~5 层别墅, 配套建设中小学、幼儿园、托儿所、变电站、商铺等设施。本项目尊重城市区域规划, 并着重在设计中体现与深化城市规划的概念, 根据区域规划设置弹性路网, 力求在本区域展现其自身环境和建筑品质。地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目的建设,是在区内建设加速发展的背景下启动的。由于周边交通便利, 修建住宅小区及配套设施,填补了增城区的不足,有利于增城区的经济发展。本项目规划建设的基本目标是寻找准确的市场定位,营造良好的,推动当地发展,实现经济、社会和环境三大效益的统一。因此,本项目建设是必要的。

2018年1月12日,取得广州市国土资源和规划委员会的建设用地规划许可证;2018年1月18日,取得广州市发展和改革发展委员会的广州市2018年商品房屋建设项目计划备案;2018年3月,广州城建开发设计院有限公司完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目修建性详细规划说明书》;2018年3月14日,广州市国土资源和规划委员会以《关于原则同意广州市品秀房地产开发有限公司地铁13号线官湖车辆段上盖项目修建性详细规划方案的批复》(穗国土规划业务函〔2018〕1307号)批复了本项目详规。2018年7月4日,广州市住房和城乡建设委员会以《广州市住房和城乡建设委员会关于地铁13号线官湖车辆段上盖项目16~19#楼初步设计的复函》(穗建技函〔2018〕2680号)批复了本项目16~19#楼初步设计。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目分为八期建设,新建 53 栋 10~51 层住宅楼, 8 栋 3~5 层别墅,配套建设中小学、幼儿园、托儿所、变电站、商铺等设施,总用地面积 32.67hm²,全部为永久占地。总建筑面积 1461549m²,其中:计入容积率的建筑面积 877011m²,不计入容积率的建筑面积 584538m²,容积率 2.71,建筑密度 21.3%,绿地率 30.8%。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程为第一期工程,位于项目用地西侧和用地东南侧,主要在盖板上进行主体建设,占地面积约为 5.37hm²。建设内容包括新建 12 栋 24~32 层的住宅楼(包括: 16~21 栋, 35~40 栋,设地上停车场两层),建筑基底占地面积 9038m²,配套建设商业区、健身场所和变电站。道路广场总占地面积 18033.4m²,分布于各住宅楼之间,绿地沿道路旁布设,绿地面积为 26656m²。地铁 13

号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程建设在官湖地铁车辆段盖板上,施工过程中无基坑开挖,项目填筑土方为绿化区、广场区盖板填土及绿化覆土,回填土方总量为 4.24 万 m³,全部为外购土方。

一期工程于 2018 年 7 月开工, 2020 年 9 月完工, 建设工期 27 个月。工程建设总投资 512473 万元, 土建投资 286000 万元, 投资来源于建设单位自筹。

为落实《水土保持法》的规定,根据《开发建设项目水土保持方案管理办法》的要求,2017年3月,建设单位委托广东省建科建筑设计院有限公司编制《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》,于2018年11月方案编制单位根据审查意见修改完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿)。2018年12月20日,广州市水务局以《关于地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案的复函》(穗水函〔2018〕3367号)对《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》予以批复。

本工程建设单位自行组织水土保持监测工作,未委托第三方机构开展。水土保持监理由主体监理单位同时开展,监理单位在健全组织机构的基础上建立了工程质量责任制、现场监理跟班制,质量情况报告制、质量例会制和质量奖罚制,确保项目各项水土保持措施保质保量按时完成。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)等相关规定及本项目水土保持方案批复文件相关要求,受建设单位委托,我公司承担了工程水土保持设施验收报告编制工作,为工程竣工验收提供技术依据。接受委托后,我公司组织6名专业技术人员形成水土保持设施验收小组,组织开展本工程水土保持设施的验收工作。根据批复的水土保持方案和相关设计文件,验收组通过收集、查阅工程档案资料,核实措施工程量和验收签证资料,调查水土保持设施现状,走访水行政主管部门、当地群众了解工程建设期间水土流失情况,通过对一期工程施工扰动区域水土流失现状、水土保持设施功能及效果评估,验收组认为本工程的水土保持设施已具备验收条件,于2020年9月,编写完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程水土保持设施验收报告》。

经现场评估,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程实际水土流失防治责任范围面积 5.37hm²。实际完成的水土保持设施工程量主要有:完成雨水管网 218m、园林绿化 2.67hm²、临时覆盖 1.43hm²。

水土保持工程共完成投资 353.24 万元, 其中工程措施投资 12.73 万元, 植物措施投资 320.40 万元, 水土保持监测费 0 元, 施工临时工程投资 4.86 万元, 独立费用 15.26 万元, 水土保持补偿费 0 万元。

通过一系列水土保持措施的实施,项目区原有水土流失基本得到治理,新增水土流失得到有效控制,水土保持设施能有效运行。实际完成水土流失防治目标中扰动土地整治率达到100%,水土流失总治理度达到100%,土壤流失控制比达到1,林草植被恢复率达到100%,林草覆盖率达到49.7%,拦渣率100%,达到批复水土保持方案设定的水土流失防治标准。水土保持设施具备正常运行条件,且能持续、安全、有效运转,符合交付使用要求;水土保持设施的管理、维护措施已得到落实,具备开展水土保持设施竣工验收的条件。

验收组在验收工作过程中,建设单位对水土保持设施验收工作十分重视,积极配合和支持验收评估工作,为验收组提供了良好的现场评估工作条件。同时,验收技术服务工作得到了地方各级水行政主管部门以及施工、监理等单位给予了大力支持和帮助,在此一并表示感谢。

水土保持设施验收评估特性表

	<u> </u>	NI-11 8	人 N E 75	以广伯特性	~~		
项目名称	地铁 13 号线官湖车辆段 目一期工程		也块项	验收工程地点	广州市增城区		
所在流域	珠江流域			主管部门		广州市水务	-局
所属水土流失 防治分区	不属于国家级/省级重点予	页防区、	治理区	建设项目性质	新建项目		
行业类别	房地产项目		验收工程规模	占地面积为 5.37hm², 建设内容包括新彩 12 栋 24~32 层的住宅楼建筑基底占地市积 9038m², 配套建设商业区、健身场所 变电站,总建筑面积 241693m², 其中地建筑面积 155213m², 地下建筑面积 106480m²; 道路广场总占地面积 18033.4m², 绿地面积为 26656m²。			
建设工期	2018年7月开工,2020年9月完工			工程总投资	工程建 286000	没总投资 512473 / 万元	万元,土建投资
	方案批复的防治责任范围				6.86h	m ² (一期工程)	
防治责任范围	责任范围 验收的防治责任范围 运行期防治责任范围				5.37h	m ² (一期工程)	
					5.37h	m ² (一期工程)	
水土保持方案批复 部门、文号及时间	1 加重水条局 種水砂 1 2012 1 2367						
初步设计审批部 门、文号及时间	广州市国土资源和规	规划委员	会,穗	国土规划业务函	〔2018〕	1307 号, 2018 年	₣3月14日
	扰动土地整治率	95	%		扰动土地整治率		100%
	水土流失总治理度	97	%		水土流失总治理度		100%
拟定的水土流失	土壤流失控制比	1.0		实际完成的水 土流失防治指	水土	-流失控制比	1
防治目标	拦渣率	95	%	工机大的 伯伯 标		拦渣率	95%
	林草植被恢复率	99	1%		林草植被恢复率		100%
	林草覆盖率	27	'%		林草覆盖率		49.7%
	工程措施	完成雨	水管网	218m;			
主要工程量	植物措施	完成园	林绿化	面积为 2.67hm²;			
	临时措施	完成临	时覆盖	1.43hm^2 .			
	评定项目			总体质量评定		外观质:	量评定
工程质量评定	工程措施			合格		合	格
	植物措施			合格		合	格
	方案估算总投资				304.3	7	
	实际完成投资				353.2	4	
水土保持投资	投资变化原因	1、在实际施工过程中,施工单位按照设计图文件落实各项水土保持工措施,投资额不变。 2、在施工图设计中,细化项目区园林绿化,增加了园林绿化面积,增园林绿化投资额。 3、施工过程中根据绿化工程的进度,对未及时实施绿化的区域落实临覆盖措施,增加临时覆盖面积,施工临时工程投资增加。 4、监理均已列入主体工程,不单列水土保持费用,勘测设计费、水土持监测费及水土保持设施验收评估费等根据市场价格进行调节,独立费投资增加11.96万元。				绿化面积,增加的区域落实临时设计费、水土保	

水土保持设施 总体评价	工程建设期间实施了的各项防护措施,基本完成了开发建设项目所要求的水土流失防治任务。 建成的水土保持设施质量总体合格,水土流失防治指标达到了建设类项目二级防治标准,较好地控 制工程建设的水土流失;项目运行期间管理维护责任落实,符合水土保持设施竣工验收的条件。					
方案编制单位	广东省建科建筑设计院有限公司	监测单位	/			
施工单位	上海宝冶集团有限公司(主体) 广州山水怡人园林生态有限公司(园林)	监理单位	广州越秀地产工程管理有限公司			
建设单位	广州市品秀房地产开发有限公司	验收技术单位	广东省交通规划设计研究院股份有限公司			
单位地址	广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 12 栋 109 号 3 楼	单位地址	广州市天河区兴华路 22 号			
联系人及电话	梁生桢 18520201750	联系人及电话	苏如坤 18620471720			

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目地理位置

地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目位于广州增城区新塘镇官湖村,地铁13号线官湖站南侧。地块北侧为环城路(新107国道),东侧临新沙大道、西侧临规划茅山大道、北侧临环城路。项目位于东经113°38′24″、北纬23°07′59″。



图 1-1 项目地理位置图

1.1.2 主要技术指标

地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目为新建工程。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目分为八期建设,新建 53 栋 10~51 层住宅楼, 8 栋 3~5 层别墅,配套建设中小学、幼儿园、托儿所、变电站、商铺等设施,总用地面积 32.67hm²,全部为永久占地。总建筑面积 1461549m²,其中:计入容积率的建筑面积877011m²,不计入容积率的建筑面积584538m²,容积率2.71,建筑密度21.3%,绿地率

30.8%.

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程为第一期工程,位于项目用地西侧和用地东南侧,主要在盖板上进行主体建设,占地面积约为 5.37hm², 建设内容包括新建 12 栋 24~32 层的住宅楼(包括: 16~21 栋, 35~40 栋,设地上停车场两层),建筑基底占地面积 9038m²,配套建设商业区、健身场所和变电站,总建筑面积 241693m²,其中地上建筑面积 155213m²,地下建筑面积 106480m²;道路广场总占地面积 18033.4m²,分布于各住宅楼之间,绿地沿道路旁布设,绿地面积为 26656m²。一期工程于 2018 年 7月开工,2020 年 9 月完工,建设工期 27 个月。

主要技术指标如下表:

表 1-1 工程主要技术指标表

	一、基本情况
工程名称	地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程
建设地点	广州市增城区
建设单位	广州市品秀房地产开发有限公司
工程性质	新建房地产工程
工程规模	占地面积为 5.37hm²。建设内容包括新建 12 栋 24~32 层的住宅楼(包括: 16~21 栋, 35~40 栋,设地上停车场两层),建筑基底占地面积 9038m²,配套建设商业区、健身场所和变电站。道路广场总占地面积 18033.4m²,分布于各住宅楼之间,绿地沿道路旁布设,绿地面积为 26656m²。
建设工期	2018年7月开工,2020年9月完工
工程投资	工程建设总投资 512473 万元, 土建投资 286000 万元
	二、主要技术指标
用地面积	68600
总建筑面积(m²)	241693
地上建筑面积(m²)	155213
地下建筑面积(m²)	106480
道路广场面积(m²)	18033.4
绿地面积 (m²)	26656

1.1.3 项目投资

工程建设总投资 512473 万元, 土建投资 286000 万元。

1.1.4 项目组成与布置

本项目主要由建筑物、景观绿化、道路广场及配套设施等部分组成。

1、建筑物

一期工程建设 12 栋 24~32 层的住宅楼(包括: 16~21 栋,35~40 栋),地上建筑为 24 层/28 层/32 层,地下室 2 层,总建筑面积 241693m²,其中地上建筑面积 155213m²,地下室建筑面积 106480m²。

16#、17#楼建筑物总高度 71.8m, 地上 24 层, 建筑面积 28719m²。

18#、19#楼建筑物总高度 71.8m, 地上 24 层, 建筑面积 27591m²。

35#楼建筑物总高度 98.2m, 地上 32 层, 建筑面积 14093.57m², 地下 2 层,

36#、37#楼建筑物总高度 98.2m, 地上 32 层, 建筑面积 25551m²。

38#、39#楼建筑物总高度 98.2m, 地上 32 层, 建筑面积 25551m²。

40#楼建筑物总高度 71.8m, 地上 28 层, 建筑面积 12839m²。

DX6#-1 为 2 层地下室, 地下室建筑面积 30188.80m²。

DX6#-2 为 2 层地下室, 地下室建筑面积 33210.43m²。

DX6#-3 为 2 层地下室, 地下室建筑面积 25790m², 其中负 1 层为商业区, 负 2 层为机动车库及公建配套设施。

DX6#-4 为 2 层地下室, 地下室建筑面积 15706.00m²。

2、景观绿化

景观绿化总面积 26656m², 绿地率 49.7%。绿化系统采取景观步行系统与植物相结合的手法,其间点缀以自然人文小品。在平面布置上,采取点、线、面相互穿插的构图方式,采用各具特色的植物树种,满足居民对环境的行为、心理需求,全面细致地考虑居民的各类生活活动,并为之提供适宜、变异的场所,同时使环境具有领域感和可识别性。道路绿化多选用常绿乔木,部分现则落叶乔木为道路行道遮阳树种,创造"夏有荫,冬有阳"的生态空间,力图营造出一个绿色和谐的小区形象。

3、道路广场工程

道路广场占地面积 18033.4m²。道路系统采用人车分流,小区出入口合理分配。项目共设置有六个入口,其 中包含四个车行入口、一个车行及人行入口和一个主入口。小区北侧共设置两个车行入口,主要通过环城路连接; 东侧共设置两个出入口, 主要通

过环城路连接;东南侧共设置四个出入口,主要通过与规划路连接;南侧主要为地铁车辆段入口,本项目不设置出入口;西侧共设置两个车库出入口,主要通过茅山大道连接。人行主入口置于场地北侧道路,与中心景观区联系紧密,空间节奏开合有致。人行次入口设置于东部环城路。本项目分期内均设置有完善的道路系统,本项目建成后,各区道路相互连接,除南侧以外,其余均设置有出入口,便于小区人员出入。小区道路呈复环形布置,干道连通各地下室出入口和小区出入口,住宅楼四周道路在此基础上复环形连接,人可以通过结合绿化到达街区各个节点,地块内部均为人行区域,创造出舒适、宜人、安全的步行活动空间。

1.1.5 施工组织及工期

1、相关参建单位

工程建设单位:广州市品秀房地产开发有限公司

主体工程设计单位:广州地铁设计研究院股份有限公司

水土保持方案编制单位: 广东省建科建筑设计院有限公司

主体工程施工单位:上海宝冶集团有限公司

绿化工程施工单位:广州山水怡人园林生态有限公司

工程监理单位:广州越秀地产工程管理有限公司

2、施工道路布置情况

本工程用地周边现状交通便利,工程施工交通运输可利用地块北侧新 107 国道,满足施工交通运输要求,施工过程中不新建施工道路。

3、施工场地布置情况

本项目采用分期建设,工程施工过程中,施工场地主要利用红线内其他场地进行布置,在一期工程建设完成后,施工场地继续服务二期工程建设。

4、施工工期

根据批复的水土保持方案:工程于2018年7月开工,计划于2020年6月完工,总工期24个月。

工程实际施工时间为:工程于2018年7月开工,2020年9月完工,总工期27个月,因疫情原因,工期延长3个月。

1.1.6 土石方情况

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程建设在官湖地铁车辆段盖板上,施工过程中无基坑开挖,项目填筑土方为绿化区、广场区盖板填土及绿化覆土,回填土方总量为 4.24 万 m³, 其中绿化购土 0.70 万 m³, 盖板填筑土方 3.54 万 m³全部为外购土方(详见附件土方购买合同)。

项目	挖方	填方	调出	调入	借方	弃方
一期工程	0	4.24	0	0	4.24	0
合计	0	4.24	0	0	4.24	0

表 1-4 土方平衡表 万 m³

1.1.7 征占地情况

根据现场勘查,结合项目建设资料,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目总占地 32.67hm²,为永久占地,利用官湖地铁车辆段用地范围。其中,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程占地面积为 5.37hm²。

伍日为二	1单元 合计		性质	占地类型及数量		
项目单元	合订	永久	临时	建设用地	合计	
一期工程	5.37	5.37	0	5.37	5.37	
合计	5.37	5.37	0	5.37	5.37	

表 1-5 项目占地统计表 hm²

1.1.8 移民安置和专项设施改(迁)建

项目不涉及移民安置和专项设施改(迁)建情况。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

(1) 地形地貌

增城区位于广东省中部,广州市东部,珠江三角洲东北角和珠三角都市生活圈内。 地理座标:北纬 23°5′~23°37′,东经 113°32′~114°0′。区境东界惠州市博罗县,西连广 州市区,南与东莞隔江相望,北接龙门县和从化区。区政府所在地荔城街,距广州市中心 60km。项目位于广州新塘镇官湖村,地铁13号线官湖站南侧。地块北侧为环城路(新107 国道),东侧临新沙大道、西侧临茅山大道、北侧临环城路。项目位于东经113°38′24″、北纬23°07′59″,交通便利。

(2)气象

广州市增城区属于南亚热带季风性海洋气候,温暖、多雨、湿润,夏长冬短,夏季时段超过6个月。四季气候可概括为,夏无酷热,冬无严寒,春常阴雨,秋高气爽。南沙地区年平均气温 22°C,最热月与最冷月的平均气温之差为 19°C。年平均雨量1696.5mm,4—9 月为雨季,10—3 月为干季。年平均相对湿度为 77%,年平均风速为1.9米/秒。夏盛吹偏东南风,冬多吹偏北风。夏秋常有热带气旋影响,平均每年约有 3~4个 热带气旋影响增城区;冬季会受强冷空气影响,平均每年约有 1~2 次强 冷空气影响增城区。对农业生产有影响的过程还包括低温阴雨、倒春寒、寒露风、霜降风等。南沙地区年雷暴日数为 77.1 天,属于强雷暴区,常出现雷雨大风、强降雨、强雷电等灾害性天气。

(3) 水文

增城水系属珠江支流东江水系,流域面积超过 500 的河流有东江、增江、西福河等 3条,超过 100km² 的有 6条。全区多年平均径流量 19 亿多立方米,南部还有潮水进入,水资源丰富。东江发源于江西省寻邬县,经龙川、河源、惠阳、博罗等县市流过增城南部,为增城与东莞界河。从市境东南与博罗交界处开始,至西南与广州市黄埔区接壤处止,流程 30km,全为冲积平原地带,河床坡降为 0.08‰,河网纵横,支流繁多。再向西南流入珠江口狮子洋,是中国罕见的自东向西流向的河流。境内河段宽 400~500m,最宽 800m。水深坡缓,可通航 300t 轮船,新塘以下可通 1000t 轮船。

增江是境内最重要的河流。原来直接流入珠江口,自珠江三角洲平原形成后,成为东江支流。增江发源于新丰县七星岭,流经从化县东北部转入龙门县西北部,再折向南流,为增城、龙门的界河。于境内正果东北角磨刀坑流至龙潭埔接纳永汉河后,流量增加,经正果、荔城、石滩三地,于官海口汇入东江,全长 203km,流域面积 3160km²,多年平均径流量 35.9 亿立方米,平均坡降 0.74‰。增江在增城境内长 66km,宽 90~220m,流域面积 971km²,占增城区面积的 60%,境内坡降为 0.17‰。

派潭河发源于南昆山马坑嶂,由高滩水、灵山水、高埔水、车洞水和小径水等 5 条

小河组成。流经派潭圩于小楼镇合二龙河汇入增江。河长 36km, 坡降为 5.5‰。流域面积 357.5km2, 年径流量 5 亿立方米。

二龙河原名澄溪河,发源于小楼镇内丫髻山。流经二龙圩、腊圃村,于大楼村汇入增江。河长 22.5km, 坡降为 2.8%。流域面积 122.7 平方公里, 年径流量 1.5 亿立方米。

和平水又称九曲水,发源于正果马鼻岭,经白湖合冷水坑水流入增江。河长 18.7km,流域面积 48km²。

西福河原名绥福河,是境内西部地区最大河流。发源于大鹧鸪山,流经福和、仙村,于巷头村汇入东江。河长 58 公里,坡降 1.6%。流域面积 580 平方公里,增城境内为 457.7 平方公里。多年平均径流量 5.1 亿立方米。二十世纪 50 年代初,在福和以下可以通航。50 年代末以后因水土流失致河床淤浅,加上沿河修陂筑闸,仅铁路以南几公里可以通航本项目位于广州增城区新塘镇官湖村,地铁 13 号线官湖站南侧。本项目周边有现状排水渠,排水渠连接官湖涌,官湖涌位于本项目南侧。

(4) 土壤

增城区土壤共分3个土类:水稻土、基水地和赤红壤。水稻土主要为珠江三角洲沉积土,其中潴育型水稻土面积最大,其余为潜育型水稻土和沼泽型水稻土。基水地又称人工堆叠土,原为珠江三角洲沉积土,由人工堆叠而成。赤红壤成土母质为红色沙页岩,部分为洪积赤红壤。该区域土壤类型为赤红壤、冲积土、旱园土和水稻土。旱园土一部分原是台地丘陵坡麓的坡积物母质上发育的赤红壤,部分为冲积土上发育的旱园土和水稻土。

(5) 植被

增城区植被属南亚热带常绿阔叶林。因长期开发利用,原始森林被次生阔叶林和人工林代替,林业用地 98%被乔木林覆盖。本项目用地为低山丘陵地貌,占地类型为草地、林地及其他用地,北面和东面地势较高,西面与南面地势较为平缓,山体部分林草覆盖情况良好,林草覆盖率在 75%以上。

一期工程用地范围为官湖地铁车辆段用地,为建设用地。

(6) 地质概况

增城区在大地构造单元上划为华南准地台(一级单元)湘桂赣粤褶皱带(二级单元)粤中坳褶束(三级单元)的中部。本区在地质史上,曾经历过多次的构造运动。其中,燕山运动规模最大,活动性最强,而且对形成区域构造格局影响尤为深远。此次运动的

主要特点是,北东向至北北东向的断裂规模宏大,多次大面积的酸性岩浆侵入和喷溢交替出现,以及动力变质和接触变质作用分布普遍。构造运动形成的大断裂,基本上控制了本地区大地构造格局,其中有些断裂至今仍有不同程度的活动,如罗浮山大断裂(新塘大断裂):正断层,东起罗浮山南麓沿东江北岸向南西西延伸,到庙头又突然转向北西西方向,一直到瘦狗岭。喜马拉雅构造运动,在本区以差异性断块升降和基性岩浆间歇喷发为主,尤其是滨海断裂构造带的玄武岩喷发更为显著。

本建筑场地位于增城区新塘镇,场区内地质构造发育较弱,无全新活动断裂及地震断裂,钻探过程中未揭露有断裂构造迹象。场地下伏基岩为侏罗系(J)流纹斑岩,隐晶质结构,板状构造。场地土层主要有第四系洪坡积层(Qdl+pl)、残积层(Qel)。

根据《中国地震动参数区划图》,本区域地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,地震动谱特征周期为0.35s。

据区域地质资料,本区域新构造运动及地震活动不强烈,区内无区域活动性断裂通过,且历史上无大破坏性地震记录。场地内未发现岩层受强烈挤压扭曲现象和断裂构造痕迹,基岩埋藏较浅,力学性质较好,未发现可影响该场地稳定性的不良地质作用,场地基本稳定。场内亦无埋藏河道、防空洞、沟滨、古墓穴、枯井、坑道等障碍物,场地为山地,应防范崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用及地质灾害现象。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

根据《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》、《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》广州市不属于国家级/省级重点预防区、治理区。

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007),广东省广州市增城区土壤侵蚀类型属于水利侵蚀类型区中的 I₄ 南方红壤丘陵区,土壤侵蚀容许流失量为 500t/(km².a)。

根据《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》,广州市总侵蚀面积为 456.84km², 其中,自然侵蚀面积 311.73km²,人为侵蚀面积 145.11km²。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2018年1月12日,取得广州市国土资源和规划委员会的建设用地规划许可证。

2018年1月18日,取得广州市发展和改革发展委员会的广州市2018年商品房屋建设项目计划备案。

2018年3月,广州城建开发设计院有限公司完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目修建性详细规划说明书》;2018年3月14日,广州市国土资源和规划委员会以《关于原则同意广州市品秀房地产开发有限公司地铁13号线官湖车辆段上盖项目修建性详细规划方案的批复》(穗国土规划业务函〔2018〕1307号)批复了本项目详规。

2018年7月4日,广州市住房和城乡建设委员会以《广州市住房和城乡建设委员会关于地铁13号线官湖车辆段上盖项目16~19#楼初步设计的复函》(穗建技函〔2018〕2680号)批复了本项目16~19#楼初步设计。

2018年8月-2019年3月,广州地铁设计院股份有限公司相继完成其他楼初步设计。

2.2 水土保持方案

2.2.1 水土保持方案编报

2017年3月,建设单位委托广东省建科建筑设计院有限公司编制《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》,于2018年11月方案编制单位根据审查意见修改完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿)。2018年12月20日,广州市水务局以《关于地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案的复函》(穗水函〔2018〕3367号)对《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》予以批复。地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程为地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程为地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目的第一期建设内容。

2.2.2 水土保持设计概况

1、一期工程工程量与投资剥离原则

根据《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿),水保方案中已对工程扰动面积、土石方工程量、新增水土保持措施、新增水土保持措施

投资进行分期统计,主体工程已有措施等未进行分期统计,验收报告中通过对详规中设计文件进行分析,剥离一期工程区内完成的水土保持工程量进行统计。

独立费用根据批复水保中独立费用的计算方法对一期工程独立费用进行剥离。

- 2、水土流失防治责任范围
- (1) 总工程水土流失防治责任范围

根据《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿)及该项目水土保持方案批复文件,本项目水土流失防治责任范围的面积为 32.98hm²,其中项目建设区为 32.67hm²,直接影响区 0.65hm²。

(2) 一期工程水土流失防治责任范围

根据《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿),一期工程水土流失防治责任范围的面积为 6.86hm², 其中项目建设区为 6.86hm², 直接影响区 0hm²。

3、水土流失防治目标

根据《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿) 及该项目水土保持方案批复文件,确定的水土流失防治一级目标值,同时根据项目区情况进行修正,见表 2-1。

指标名称	扰动土地整治率	水土流失总治理度	土壤流失控制比	拦渣率	林草植被恢复率	林草覆盖率
综合指标	95%	97%	1	95%	99%	27%

表 2-1 方案确定的水土流失防治目标值表

4、水土流失防治体系

水土流失防治措施布局贯彻"预防为主、因地制宜、综合防治"的原则,通过不同措施的配置形成以工程促植物,以植物保工程,临时预防与永久防治并重的综合防治体系。本水土流失防治措施由植物措施和临时措施组成植物措施主要为绿化,临时防护工程主要为覆盖。水土保持措施分区布局如下:

主体工程进行排水工程、绿化工程设计。在水保方案中新增施工过程临时防护工程,主要为临时覆盖措施。

- 5、方案确定的水土保持措施工程量
- (1) 方案中确定总工程水土保持措施工程量

根据《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿),主体工程设计的水土保持措施主要包括雨水管网工程、园林绿化、临时防护工程等。

序号	防治措施	单位	主体设计
	第一部分 工程措施		
1	排水管网	m	8090
	第二部分 植物措施		
1	绿化工程	m^2	99500
	第三部分 临时措施		
1	基坑截排水沟	m	2477
2	彩条布覆盖	hm ²	2.40
3	临时排水	m	3132
4	沉沙池	座	6

表 2-2 总工程水土保持工程措施

(2) 一期工程水土保持工程量

根据一期工程工程量剥离原则分析确定,地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程中水土保持工程主要为排水管网、绿化工程及施工临时防护。

序号	防治措施	单位	主体设计
	第一部分 工程措施		
1	排水管网	m	218
	第二部分 植物措施		
1	绿化工程	m ²	23300
	第三部分 临时措施		
1	彩条布覆盖	hm ²	0.60

表 2-3 一期工程水土保持工程措施

5、水土保持投资估算

(1) 水保方案确定水土保持投资情况

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿),地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持工程总投资为 1453.22 万元,其中主体工程已列投资 1353.69 万元,水保方案新增投资 99.53 万元,新增投资中:工

程措施投资 0 万元、植物措施投资 0 万元、临时工程投资 18.29 万元、水土保持监测费 42.65 万元、独立费用 29.55 万元(其中:水土保持监理费 1.54 万元)、基本预备费 3.66 万元,本项目无需缴纳水土保持补偿费。

表 2-4 水保方案确定水土保持投资估算总表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
	第一部分 工程措施	135.51				135.51
1	排水管网	135.51				135.51
	第二部分 植物措施			1194		1194
1	绿化工程			1194		1194
	第三部分 监测措施	42	0.65			42.65
1	设备及安装		0.65			0.65
2	建设期监测人工费用	42				42
	第四部分 施工临时工程	42.47				42.47
1	一期工程	41.93				41.93
2	施工营造区	0.18				0.18
3	其他临时工程	0.36				0.36
	第五部分 独立费用				29.55	29.55
1	建设单位管理费				1.83	1.83
2	招标业务费				1	1
3	经济技术咨询费				11.22	11.22
4	工程建设监理费				1.54	1.54
5	工程造价咨询服务费				0.3	0.3
6	科研勘测设计费				3.66	3.66
7	水土保持验收咨询费				10	10
	一至五部分合计	219.975	0.65	1194	29.55	1444.18
	基本预备费					9.05
	水土保持补偿费					0
	水土保持总投资	219.975	0.65	1194	29.55	1453.22

(2) 一期工程水土保持工程投资情况

根据一期工程投资剥离原则,确定一期工程水土保持投资。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程水土保持工程总投资为 304.37 万元, 其中主体工程已列投资 292.33 万元, 水保方案新增投资 12.04 万元, 新增投资中:工程措施投资 0 万元、植物措施投资 0 万元、临时工程投资 2.28 万元、水土保持监测费 5.33 万元、独立费用 3.30 万元、基本预备费 1.13 万元, 本项目无需缴纳水土保持补偿费。

表 2-5 水保方案确定水土保持投资估算总表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
	第一部分 工程措施	12.73				12.73
1	排水管网	12.73				12.73
	第二部分 植物措施			279.60		279.6
1	绿化工程			279.6		279.6
	第三部分 监测措施	5.25	0.08			5.33
1	设备及安装		0.08			0.08
2	建设期监测人工费用	5.25				5.25
	第四部分 施工临时工程	2.28				2.28
1	一期工程	2.08				2.08
2	施工营造区	0				0
3	其他临时工程	0.2				0.2
	第五部分 独立费用				3.30	3.30
1	建设单位管理费				0.07	0.07
2	招标业务费				0.02	0.02
3	经济技术咨询费				1.40	1.40
4	工程建设监理费				0.06	0.06
5	工程造价咨询服务费				0.04	0.04
6	科研勘测设计费				0.46	0.46
7	水土保持验收咨询费				1.25	1.25
	一至五部分合计	20.26	0.08	279.6	3.30	303.24
	基本预备费					1.13
	水土保持补偿费					0
	水土保持总投资	20.26	0	279.60	3.30	304.37

2.3 水土保持方案变更

依据水利部办公厅下发的《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》(办水保[2016]65号文),对照批复的水土保持方案报告书,设计单位、水土保持设施验收编制单位对地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持变动情况进行梳理,本工程在建设过程中未发生重大变更。详见表 2-7。

2.4 水土保持后续设计

2018年7月4日,广州市住房和城乡建设委员会以《广州市住房和城乡建设委员会关于地铁13号线官湖车辆段上盖项目16~19#楼初步设计的复函》(穗建技函〔2018〕 2680号)批复了本项目16~19#楼初步设计。

2018年8月-2019年3月,广州地铁设计院股份有限公司相继完成其他楼初步设计。 施工图阶段,对项目进行详细设计,细化园林设计方案,细化场地排水措施,更利于与现有排水系统的接驳。

表 2-6 地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目建设方案变化情况水保梳理表

		重大变动项目	水保方案	工程实际	变动情况对照
	1	涉及国家级和省级水土流失重点 预防区或者治理区	不属于国家级/省级重点预防区、 治理区	不属于国家级/省级重点预防区、 治理区	无变更
	2	水土流失防治责任范围增加 30%以上	32.33hm² (一期工程 6.86hm²)	31.73hm²(一期工程 5.37hm²)	不构成重大变更
地点	3	开挖填筑土石方总量增加 30%以上	万 m³, 借方 3.36 万 m³, 弃方 17.90 万 m³。其中一期工程填方 0.70 万	项目挖方 23.05 万 m^3 , 填方 17.20 万 m^3 ,借方 10.06 万 m^3 ,弃方 17.90 万 m^3 。其中一期工程填方 4.24 万 m^3 。借方 4.24 万 m^3 。	不构成重大变更
规模	4	线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300m 的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上	本工程为点型项目	本工程为点型项目	不构成重大变更
	_	施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上	未设置施工道路	未设置施工道路	不构成重大变更
	6	桥梁改路堤累计长度 20km 以上	不涉及	不涉及	不构成重大变更
	7	隧道改路堑累计长度 20km 以上	不涉及	不涉及	不构成重大变更
水	8	表土剥离量减少 30%以上	无表土剥离	无表土剥离	不构成重大变更
土保持	9	植物措施总面积减少 30%以上	园林绿化面积 9.95hm², 其中一期 工程园林绿化面积 2.33hm²。	园林绿化面积 9.95hm², 其中一期 工程园林绿化面积 2.67hm²。	不构成重大变更
持措施	10	水土保持重要单位工程措施体系发 生变化,可能导致水土保持功能显 著降低或者丧失	用以植物措施与工程措施相结合 的防治方法	用以植物措施与工程措施相结合的防治方法	不构成重大变更
弃渣场	11	水保方案确定的专门存放地外新设 弃渣场(大于 1hm²或最大堆渣高度 高于 10m),或者需要提高弃渣场 堆渣量达到 20%以上	无弃渣场	无弃渣场	不构成重大变更

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 方案批复的防治责任范围

1、总工程水土流失防治责任范围

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书(报批稿)》,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土流失防治责任范围的面积为 32.98hm²,其中项目建设区为 32.67hm²,直接影响区 0.65hm²。

2、一期工程水土流失防治责任范围

通过分析,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程水土流失防治责任范围的面积为 6.86hm²,为建设区用地范围。

防治分区	批复范围	备注
一期工程	6.86	本期验收范围
二期工程	1.40	不在本期验收范围
三期工程	0.84	不在本期验收范围
四期工程	8.36	不在本期验收范围
五期工程	7.57	不在本期验收范围
六期工程	1.83	不在本期验收范围
七期工程	4.35	不在本期验收范围
八期工程	1.12	不在本期验收范围
施工营造区	0.15	不在本期验收范围
小计	32.67	
直接影响区	0.65	
合计	32.98	

表 3-1 批复方案水土流失防治范围统计表 单位: hm²

3.1.2 工程实际防治责任范围

根据本工程有关设计、施工和竣工图等资料,结合现场核实,地铁 13 号线官湖车

辆段及上盖地块项目一期工程实际扰动地表面积共计 5.37hm², 建设过程中实际发生的水土流失防治范围为 5.37hm², 水土流失防治责任范围图见附图。

防治分区	建设区	直接影响区	防治责任范围
一期工程	5.37	0	5.37
合计	5.37	0	5.37

表 3-2 实际水土流失防治责任范围统计表 单位: hm²

3.1.3 防治责任范围变化分析

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程实际防治责任范围的面积比批复水报方案中批复的一期工程面积减少 1.49hm², 防治责任范围变化情况见表 3-2。水土流失防治责任范围面积变化原因是:

在水保方案中,将 16#-21#楼北侧通道及 35#-40#楼南侧通道纳入一期工程,而在实际施工过程中,16#-21#楼北侧通道纳入二期工程实施,35#-40#楼南侧通道随 54#-55#住宅楼一并施工,一期工程施工扰动面积减少。

防治分区	水保方案设计		实际情况		较方案增(+)减(-)情况				
例和分区	建设区	直接影响区	小计	建设区	直接影响区	小计	建设区	直接影响区	小计
一期工程	6.86	0	6.86	5.37	0	5.37	-1.49	0	-1.49
合计	6.86	0	6.86	5.37	0	5.37	-1.49	0	-1.49

表 3-2 工程建设防治责任范围变化情况表 单位: hm²

3.2 取土场设置

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书(报批稿)》,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程借土方量 0.70 万 m³, 用于绿化覆土, 为外购土方, 未设置取土场。

实际施工过程中,外借土方量为 4.24 万 m³, 其中, 0.70 万 m³用于绿化覆土, 3.54 万 m³为绿化区广场区盖板回填土方, 为外购土方, 购土来源详见附件购土合同。

3.3 弃土场设置

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书(报批稿)》,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程无外弃土方。

实际施工过程中,地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程无外弃土方。

3.4 水土保持措施总体布局

绿化区在施工完成后实施土地整治措施,实施园林绿化措施,在园林绿化措施实施 前采取临时覆盖措施进行临时防护。

工程实施过程中采取临时措施、植物措施相结合的方式对控制项目水土流失,水土保持措施体系较为完整。

3.5 水土保持措施完成情况

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程水土保持工程措施主要为雨水管 网工程、绿化工程及施工过程中临时防护工程等。

3.5.1 工程措施实施情况

3.5.1.1 工程措施设计情况

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书(报批稿)》,地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程水土保持工程措施设计主要为雨水管网设计,具体为:

1、雨水管网

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目沿区内道路布设雨水管网,共设计雨水管网 8090m。

(2) 一期工程设计情况

通过分析剥离,确定地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程设计雨水管 网 218m。

3.5.1.2 工程措施实施情况

1、雨水管网

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程沿区内道路布设雨水管网,共完成雨水管网 218m。

3.5.1.3 工程措施变化分析

工程实施过程中,按照施工图设计文件进行施工,在后续施工过程中未进行变更,实施的工程量与水土保持方案设计工程量保持一致。

表 3-3 方案和实际完成的工程措施及工程量对比表

序号	防治分区	防治措施	单位	方案数量	实际数量	增减变化
1	一期工程	雨水管网	m	218	218	0

3.5.2 植物措施实施情况

3.5.2.1 植物措施设计情况

根据批复的《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书(报批稿)》,本工程水土保持植物措施设计为园林绿化,具体为:

1、园林绿化

(1) 总工程设计情况

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目沿区内道路布设雨水管网,共设计园林绿化 9.95hm²。

(2) 一期工程设计情况

通过分析剥离,确定地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程共设计园林绿化 2.33hm²。

3.5.2.2 植物措施实施情况

本项目水土保持植物措施由主体工程施工单位一并完成。植物措施从 2020 年 6 月 开始实施,至 2020 年 9 月全部完成。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程共完成园林绿化面积为 2.67hm²。

3.5.2.3 植物措施变化分析

在施工图设计中,对场地内植物措施进行细化,紧挨住宅楼空地补充了园林绿化工程,总绿化面积增加 0.34hm²。

表 3-4 方案和实际完成的植物措施及工程量对比表

序号	防治分区	防治措施	单位	方案数量	实际数量	增减变化
1	一期工程区	园林绿化	hm^2	2.33	2.67	+0.34

3.5.3 临时措施实施情况

3.5.3.1 临时措施设计结果

通过对批复水土保持方案的分析,本工程临时措施主要为彩条布覆盖措施。

1、临时覆盖

项目施工过程中,为防止绿化区域临时堆土裸露形成新增水土流失,雨天时,对裸露堆土采用彩条布进行覆盖,共设计彩条布覆盖面积 0.60hm²。

3.5.3.2 临时措施实施情况

1、临时覆盖

绿化恢复区在绿化回填造形完成后,植被栽植前实施临时覆盖措施,共完成密目网覆盖 1.43hm²。

3.5.3.3 临时措施变化分析

工程施工过程中,对临时覆盖材料进行调整,由水保方案设计的彩条布覆盖变更为密目网覆盖,覆盖面积增加,主要是工程各区施工进度不同,为避免植被被破坏,进行分期栽植,未栽植区域实施临时覆盖进行防护。

 序号
 防治分区
 防治措施
 单位
 方案数量
 实际数量
 增减变化

 1
 一期工程
 临时覆盖
 hm²
 0.60
 1.43
 +0.83

表 3-5 方案和实际完成的临时措施及工程量对比表

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持投资实际完成情况

通过对水土保持工程、植物和临时措施的工程量进行核实查对,水土保持工程共完成投资 353.24 万元,其中工程措施投资 12.73 万元,植物措施投资 320.40 万元,水土保持监测费 0 元,施工临时工程投资 4.86 万元,独立费用 15.26 万元,水土保持补偿费 0 万元。详见表 3-5。

	衣 3-0 工作水工体行	「土住汉贝兆	月水 千世	· <i>刀儿</i>
防治分区	防治措施	单位	工程量	投资
-	第一部分 工程措施			12.73
1	雨水管网	m	218	12.73
=	第二部分 植物措施			320.40
1	园林绿化	hm ²	2.67	320.40
11	第三部分 监测措施			0
四	第四部分 施工临时工程			4.86
1	临时覆盖	hm ²	1.43	4.86

表 3-6 工程水土保持工程投资统计表 单位: 万元

防治分区	防治措施	单位	工程量	投资
五	第五部分 独立费用			15.26
1	建设单位管理费	项	1	0.15
2	招标业务费	项	1	0.05
3	经济技术咨询费	项	1	1.40
4	工程建设监理费	项	1	0
5	工程造价咨询服务费	项	1	0
6	科研勘测设计费	项	1	3.66
7	水土保持验收咨询费	项	1	10
六	水土保持补偿费			0
七	工程总投资			353.24

3.6.2 水土保持投资变化情况

与原水保方案所列投资相比,实际水土保持投资减少。其中水土保持工程措施投资较水保方案设计增加 48.87 万元,其中,工程措施、植物措施没有变化,施工临时工程投资增加 2.58 万元,水保监测费投资减少 5.33 万元,独立措施投资增加 11.96 万元,预备费投资减少 1.13 万元。水土保持投资对比分析详见表 3-6。

实际发生水土保持投资主要变化部分和原因如下:

(1) 工程措施

本工程水土保持工程措施均为主体设计中已有措施,在实际施工过程中,施工单位按照设计图文件落实各项水土保持工程措施,投资额不变。

(2) 植物措施

一期工程在施工图设计中,细化了园林绿化工程的布置,增加了园林绿化面积 0.34hm²,致使一期工程中植物措施投资增加。

(3) 施工临时工程

施工过程中根据绿化工程的进度,对未及时实施绿化的区域落实临时覆盖措施,增加临时覆盖面积,施工临时工程投资增加。

(4) 独立费用

监理均已列入主体工程,不单列水土保持费用,勘测设计费、水土保持监测费及水

土保持设施验收评估费等根据市场价格进行调节,独立费用投资增加11.96万元。

(5) 水土保持补偿费

根据批复的水土保持方案,本工程无需缴纳水土保持补偿费。

表 3-6 水土保持投资对比分析表 单位: 万元

防治分区	防治措施	方案设计	实际完成	投资增减
_	第一部分 工程措施	12.73	12.73	0
1	雨水管网	12.73	12.73	0
=	第二部分 植物措施	279.60	320.40	+40.8
1	园林绿化	279.60	320.40	+40.8
Ξ	第三部分 监测措施	5.33	0	-5.33
四	第四部分 施工临时工程	2.28	4.86	+2.58
1	临时覆盖	2.08	4.86	+2.78
2	其他临时工程	0.20	0	-0.20
五	第五部分 独立费用	3.30	15.26	+11.96
1	建设单位管理费	0.07	0.15	+0.08
2	招标业务费	0.02	0.05	+0.03
3	经济技术咨询费	1.40	1.40	0
4	工程建设监理费	0.06	0	-0.06
5	工程造价咨询服务费	0.04	0	-0.04
6	科研勘测设计费	0.46	3.66	+3.20
7	水土保持验收咨询费	1.25	10.00	+8.75
六	基本预备费	1.13	0	-1.13
七	水土保持补偿费	0	0	0
	工程总投资	304.37	353.24	+48.87

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

为了有效控制水土保持工程施工质量,广州市品秀房地产开发有限公司成立了地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目环水保建设领导小组,建设单位非常重视环境保护、水土保持工作,在项目前期阶段,协调有关单位完成了本项目的环境保护评价及水土保持方案编制,在《招标文件》中明确规定承包人的环保及水保责任;施工过程中,制定环保、水保管理办法,有效保护项目建设区的生态环境、自然环境、社会环境和人民生活环境,减少水土流失。为了更好地落实水土保持管理制度,做到水土保持工程与主体工程同步管理,更好地组织和协调工程建设期间的水土保持工作,建设单位安排专人,具体负责项目建设范围内的水土保持工作,做好水土保持工程的组织实施、监督管理、以及各参建单位的水土保持工作考核,确保《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》中各项水土保持工程的高质量建设。

4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位在工程建设初期就制定了《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目质量管理办法》、《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目质量管理处罚规定》,采用"双标准管理"(即标准化和标杆)等,明确规定了各单位、人员职责、考核办法。工程开工后,项目法人代表和设计、施工、监理等单位的法人代表,按照其职责,签订四方质量责任书,具体为建设工程项目法人及法定代表人质量责任书、施工单位及法定代表人质量责任书、监理单位及法定代表人质量责任书、设计单位及法定代表人质量责任书,各责任主体负有终身的质量责任,将工程质量纳入法制管理轨道。在建设过程中,不定期深入工地现场检查工程质量、对重大质量事故处理意见进行审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作,对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价。一旦发生重大工程质量事故,依据职责,追究其责任,确保工程质量达到优良标准,实现高水平达标运行。

4.1.2 设计单位质量服务体系

设计单位广州城建 开发设计院有限公司针对本工程不同的设计阶段优化了设计方

- 案,确保了图纸质量。其设计单位质量管理要求如下:
- (1)严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计,为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。
- (2)建立健全设计质量保证体系,层层落实质量责任制,签订质量责任书,并报建设单位核实。加强设计过程质量控制,按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度,确保设计成果的正确性。
- (3)严格履行施工图设计合同,按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。
- (4)对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理,对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。
 - (5) 在各阶段验收中,对施工质量是否满足设计要求提出评价。
- (6)设计单位按监理工程师需要,提出必要的技术资料、项目设计大纲等,并对资料的准确性负责。

4.1.3 监理单位质量控制体系

监理单位按照四控制(进度、质量、投资、安全)、两管理(信息、合同)、一协调(有关单位的工作关系)原则开展监理工作。水土保持监理工作范围包括与水保相关的工程措施、植物措施和施工过程中的临时措施。根据建设单位制定的《工程环保、水保工作考核办法》,对施工单位按季度进行了环保、水保工作考核,进行考核评分。技术组对施工单位水土保持措施施工方案进行审核。水土保持监理工程师对施工单位的水土保持问题进行独立检查,对满足要求的予以认可,对达不到要求的督促整改,直到达到相应的规范标准。由水土保持工程师搜集水保信息编入监理月报并想有关单位反馈信息。水土保持监理工程师根据检查情况,及时与现场监理工程师沟通协商,对存在的问题提出指导性意见,落实责任单位和责任人,限期整改。对重大水保问题,监理工程师在控制现场的同时及时汇报给相关部门和人员,保证现场水保问题不进一步扩大。

4.1.4 施工单位质量保证体系

施工单位技术力量雄厚,水土保持工程措施施工的质量保障体系具体如下:

(1)建立健全质量保证体系,制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法,层层落实质量责任制,明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各职能部门、各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系,严格实行"三检制",层层把关,做到质

量不达标准不提交验收;上道工序不经过验收或验收不合格不进行下道工序施工。

- (2)按合同规定对进场的工程材料及工程设备进行试验检测、验收、保管。保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。
- (3) 竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求,并向指挥部提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。
- (4)正确掌握质量和进度的关系,对质量事故及时报告监理工程师,对不合格工序 坚决返工,并配合建设单位、监理单位和质量检查部门的督促和指导工作。
- (5)工程完工后,施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评,自评合格后,再由监理单位进行抽查。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1 项目划分及结果

按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)的要求,本项目水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程和单元工程。

单位工程划分原则:按能独立发挥作用的工程划分单位工程;

单位工程划分结果:本项目水土保持工程划分为防洪排导工程、植被建设工程2类,共2个单位工程。

分部工程划分原则:按照功能相对独立、工程类型相同进行划分;

分布工程划分结果:本工程共划分为3个分部工程。

单元工程划分原则:根据施工面长度/施工面面积进行划分;

单元工程划分结果: 本工程共划分9个单元工程。

本工程涉及水土保持植物措施质量验评结论汇总表见表 4-1。

表 4-1 水土保持单位工程、分部工程、单元工程划分

单位工程	分部工程	单元工程
防洪排导工程	基础开挖与处理	每 100m 划分一个单元工程,不足 100m 划分 1 个单元工程
防洪排守工住 	排洪导流设施	每 100m 划分一个单元工程,不足 100m 划分 1 个单元工程
植被建设工程	点片状植被	每 1hm ² 划分 1 个单元工程,不足 1hm ² 划分 1 个单元工程

4.2.2 各防治区工程质量评定

根据《水土保持工程措施质量评定规程》(SL336-2006),工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的,其评定等级分为优良、合格和不合格三级。分部工程质量评定,合格标准为:①单元工程质量全部合格;②中间产品质量及原材料质量全部合格。优良标准为:①单元工程质量全部合格,其中有50%以上达到优良,主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生过任何质量事故;②中间产品质量全部合格,其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定,合格标准为:①分部工程质量全部合格;②中间产品质量及原材料质量全部合格;③外观得分率达到70%以上;④施工质量检验资料齐全。优良标准为:①分部工程质量全部合格,其中有50%以上达到优良,主要分部工程质量优良,且未发生过重大质量事故;②中间产品质量全部合格,其中混凝土质量达到优良,原材料产品质量合格;③外观得分率达到85%以上;④施工质量检验资料齐全。

水土保持工程措施质量检验和工程质量评定资料,包括主要原材料的检验记录、施工单位"三检"资料、监理工程师检查验收记录、建设单位组织的分部工程竣工验收资料等。工程措施自检评定的2个单位工程、3个分部工程、9个单元工程质量全部合格,抽检合格率达到100%。

项目水土保持单位工程、分部工程、单元工程质量评定情况见表 4-3。

单	位工程		分音	了工程		单	元工程
名称	个数	质量评定	名称	个数	质量评定	个数	质量评定
防洪排导工程	1	合格	基础开挖与处理	1	合格	3	合格
	1	6倍	排洪导流设施	1	合格	3	合格
植被建设工程	1	合格	点片状植被	1	合格	3	合格

表 4-3 水土保持单位工程、分部工程、单元工程质量评定情况

在工程监理过程中整个项目水土保持工程质量得到了有力保证,根据《水土保持工程质量评定规程》,结合工程建设管理实际,本项目水土保持设施共划分9个单元工程,3个分部工程,2个单位工程。单元工程、分部工程、单位工程质量都达到了合格标准,详见附件分部工程和单位工程验收签收资料。

4.3 弃渣场稳定性评价

本工程未设置弃渣场。

4.4 总体质量评价

验收组采取查阅资料,现场抽查量测,经验评估等方法,抽查了本项目水土保持工程措施、植物措施实施完成量及质量。建设单位水土保持工程档案管理规范、竣工验收资料较为完备,进入工程实体的原材料、中间产品与成品全部合格,保证了单位工程、分部工程和单元工程总体合格。水土保持质量评定结果均合格,参考主体工程质量评定有关规定和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)的规范要求,本项目水土保持工程措施布局合理,工程结构符合规范,目前运行状况良好,未发现质量问题。植物措施布局合理,针对性较强,符合项目区实际情况,目前植物生长状况良好,有效改善了项目区的生态环境,防治水土流失发挥了重要作用。本项目建设单位广州市品秀房地产开发有限公司管理严格重视,施工单位认真实施。

本项目实施的水土保持工程措施、植物措施设计合理,完成的质量和数量基本符合设计要求,水土保持方案中的防护措施设计理念得到贯彻落实,达到了《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T 22490-2008)的要求,有效地控制了开发建设中的水土流失。

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

工程运行期间,建设单位定期检查水土保持设施。项目区植被覆盖度较高,无明显水土流失区,基本无裸露地,水土保持情况良好。对植物措施及时进行补植、补种、灌溉、施肥等,保证林草措施正常生长。目前,实施的各项水土保持措施工程质量完好,运行情况良好,没有出现重大工程质量缺陷,在满足工程安全需要的同时,具有较好的水土保持功效。

5.2 水土保持效果

5.2.1 扰动土地整治率

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程建设扰动土地面积为 5.37hm², 扰动土地整治面积 5.37hm²。经统计,实施的植物措施面积为 2.67hm², 建筑物及硬化固化面积 2.70hm², 项目建设区扰动土地整治率为 100%。达到批复水土保持方案设计的水土流失防治防治要求。详见表 5-1。

	项目建设区 扰动土地总		扰动土地整治面积(hm²)				扰动土地整
防治分区		面积 (hm²)	植物措施	工程措施	建筑物及 硬化固化		治率 (%)
一期工程	5.37	5.37	2.67	0	2.7	5.37	100%
合计	5.37	5.37	2.67	0	2.7	5.37	100%

表 5-1 项目扰动土地整治率计算表

5.2.2 水土流失总治理度

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程实际水土流失总面积为 2.67hm², 经各项措施治理后, 水土流失治理达标面积为 2.67hm², 水土流失总治理度为 100%, 达到方案确定的目标值的要求, 详见表 5-2。

分区名称	项目建设区	水土流失面	水土流失	治理达标面积	(hm ²)	水土流失总
万 区 石 你	面积 (hm²)	积(hm²)	工程措施	植物措施	小计	治理度
一期工程	5.37	2.67	0	2.67	2.67	100%
合计	5.37	2.67	0	2.67	2.67	100%

表 5-2 项目水土流失治理度计算表

5.2.3 土壤流失控制比

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程所处区域容许土壤流失量为 500t/(km² a), 工程各项水土保持防治措施实施后,各分部防治措施开始发挥其水土保持效益,项目区内扰动类型多转化为无危害扰动。工程项目区内扰动地表经治理后,平均土壤侵蚀强度降低至 500t/(km² a)或以下,土壤流失控制比为 1.0。

5.2.4 拦渣率

地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程无开挖土方,无弃土方。

5.2.5 林草植被恢复率与林草植被覆盖率

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程通过绿化工程建设,项目建设区共实施林草措施总面积 2.67hm²,项目建设区林草覆盖率达到 49.7%,林草植被恢复率达到 100%,详见表 5-3。

防治分区	项目建设区面 积(hm²)	可绿化面积 (hm²)	植物措施面积 (hm²)	林草植被恢复 率(%)	林草覆盖率 (%)
一期工程	5.37	2.67	2.67	100%	49.7%
合计	5.37	2.67	2.67	100%	49.7%

表 5-3 林草植被恢复率、覆盖率计算表

5.2.6 水土保持效果评价

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期工程实施水土流失防治措施后,工程建设的新增水土流失和项目区原有的水土流失的得到有效控制,工程安全得到保障,工程建设的水土流失 6 项指标与水保方案提出的防治目标值对比,均达到水土保持方案提出的防治要求。水土保持效果达到了设计要求。水土流失防治指标达标情况详见下表。

序号	项目	方案目标值	实际完成值	达标情况
1	扰动土地整治率	95%	100%	达标
2	水土流失总治理度	97%	100%	达标
3	土壤流失控制比	1.0	1	达标
4	拦渣率	95%	100%	达标
5	林草植被恢复率	99%	100%	达标
6	林草覆盖率	27%	49.7%	达标

表 5-4 水土流失防治指标达标情况表

5.3 公众满意度

本项目水土保持公众满意度调查采取现场调查和发放调查表相结合的形式,向沿线群众进行了民意调查,调查共发放问卷 50 份,收回 50 份。调查内容主要有建设期土方及砂石料运输管理情况,群众对项目区林草植被恢复、土地整治复垦的反映,水土保持措施防治效果及有无水土流失危害,在验收后的运营期对管理单位做好本项目水土保持工作的建议。调查对象组成统计情况见表 5-5,调查统计结果见表 5-6。

在接受调查中,当地市、县水保部门对本项目依法编制水土保持方案,对本项目,建设过程中产生的水土流失进行有效的防治及其防治效果总体满意,项目附近群众 96% 以上的认为本工程对带动当地经济发展起到了积极作用,对当地生态环境影响微小。随着水土保持措施作用的发挥,项目区内的生态环境将得到改善。

项目	类别	人数(人)	所占比例(%)
年龄	≤40	10	20
十段	> 40	40	80
性别	男	35	70
生力	女	15	30

表 5-5 公众满意度调查人员情况表

表 5-6	公众满意度调查结果统计表
7K J-U	

序号	调查内容	调查结果	调查人数	比例
		满意	45	90%
1	施工期对建设单位文明施 工的满意度	基本满意	4	8%
		不满意	1	2%
		没有	46	92%
2	施工期工程是否有乱占地、 土石方乱弃现象	有, 很少	1	2%
	2 - // 13/1 /02/1	不清楚	3	6%
		有影响	5	10%
3	工程施工期对你们的正常 生活、生产有无影响	无影响	45	90%
	T11 - T) 11/04/11	不清楚	0	0
		满意	44	88%
4	对工程建成后的水保设施 满意度	不满意	0	0
	472	不清楚	6	12%

序号	调查内容	调查结果	调查人数	比例
		可以,景观与周围环境相协调	43	86%
5	对工程建成后生态景观的 总体印象	一般,对生态有一定破坏	6	12%
		不好, 生态破坏大	1	2%
		满意	46	92%
6	对建设单位实施水土保持 工程态度的满意度	基本满意	4	8%
		不满意	0	0
		有利于当地经济发展	48	96%
7	对当地经济发展的评价	不利于当地经济发展	0	0
		不清楚	2	4%
8	其他意见或建议			

6 水土保持管理

6.1 组织领导

自开工建设以来,建设单位在水保工作方面高度重视,层层分解落实责任到人,专门成立水保工作领导小组,建设单位成立了以项目经理为第一负责人的水土保持管理体系,由工程部负责水土保持日常管理工作。项目下辖的监理部,各个施工标段均建立水土保持机构,为开展水保持工作打下良好基础。

明确了现在在岗人员责任,规定了工作小组的水土保持职责:

- (1)负责水土保持治理和预防、监督并组织实施;
- (2) 依法保护工程范围内水资源、水利工程、水土保持及其他有关设施;
- (3)负责组织、协调上级水土保持管理部门的监督检查工作;
- (4)负责水土保持经费、物资的管理和使用;
- (5)负责水土保持"三同时"工程组织实施,监督检查工作。对工程水土保持方案中的水土保持措施、实施情况进行落实,并对水土保持方案相关内容的档案整理;
 - (6)检查、制止、破坏地表植被造成水土流失的行为;
- (7) 完成上级管理部门交办的其他工作。在公司的高度重视水土保持工作,在公司的领导下,本水土保持工作小组从工程开工建设至今,小组工作努力协调各水土保持参建单位按计划开展水土保持工作。

6.2 规章制度

项目开工前,建设单位编制了一系列有关规章制度,并在工程实践中不断完善,推 动和规范工程水土保持建设。明确从领导部门、到具体负责工程质量管理人员的工作目 标和质量监督检查具体责任。从施工准备期通过招投标择优选定施工单位,以技术交底、作业指导、质量巡查为中心开展工作,建立齐抓共管、立体控制的综合质量保证体系,确保工程质量。

6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制,本工程将水土保持措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中,实行了"项目法人负责制,监理单位控制,承包商保证,政府监督"的质量保证体系。建设单位负责工程水土保持工作的落实,有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工,监理单位在

建设过程中,严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关,更注重措施成果的检查验收工作,将价款支付同竣工验收结合进来,保障工程质量、进度和投资目标。

建设单位高度重视水土保持工作,相关领导和水土保持机构不定期开展水土保持专项检查工作,能够及时落实各级水行政主管部门的督查意见,做到水土保持工作有部署、有检查、有落实。工程进入试运营期,方案确定的各项水土保持措施均已全面落实,并发挥了应有的积极防护作用。

6.4 水土保持监测

本项目建设单位自行开展水土保持监测工作。

6.5 水土保持监理

建设单位广州市品秀房地产开发有限公司委托监理公司承担项目监理工作,同时开 展水土保持监理工作。监理单位组建了机构健全的地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块 项目监理部,下设水土保持专业,项目监理部配9名人员,其中监理部设总监1名, 副总监1名,监理工程师2名,监理员5名,实行总监理工程师负责制。在总监领导下 开展水土保持监理工作,总监理工程师是履行本监理合同的全权负责人,组织和领导监 理工作,完成监理合同所规定的监理方任务。监理按照四控制(进度、质量、投资、安 全)、两管理(信息、合同)、一协调(相关单位的工作关系)原则开展监理工作。水 土保持监理工作范围包括与水保相关的工程措施、植物措施和施工过程中的临时措施。 利用水土保持监测资料,及时掌握施工水土保持施工动态及水土流失变化趋势,对存在 潜在水上流失危害的项目做出预警,对已发生流失项目采取及时补救措施。重点水保因 子监控:严格按照水土保持"三同时"原则,落实各项水土保持措施;开挖土方调运情况; 填筑土方获取途径。水土保持监理工程师对施工单位的水土保持问题进行独立检查,对 满足要求的予以认可,对达不到要求的督促整改,直到达到相应的规范标准。由水土保 持工程师收集水保信息编入监理月报并想有关单位反馈信息。制定水保监理台账和月报 制度,并在现场监理工程师安全履职检查日志中增加水保的内容。项目监理部定期编制 月报,送达建设单位,及时反映项目水保工作的实施情况。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程建设过程中,未收到水行政主管部门监督检查意见。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据广州市水务局穗水函〔2018〕3367号《关于批准地铁 13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案的复函》以及《地铁 13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案》(报批稿),本工程需交纳水土保持补偿费 0 元。

6.8 水土保持设施管理维护

本项目永久用地范围内的水土保持设施,由广州市品秀房地产开发有限公司统一负责管理维护,建立管理维护制度。明确责任单位和责任人,负责工程措施的管理和植物措施的抚育管理。工程运行期间,工程管护单位定期检查,维护水土保持工程,对植物措施及时进行补植补种、灌溉、施肥等抚育管理,保证林草措施正常生长、工程安全和正常运行。目前看来,工程运行状况良好,水土保持设施管理机构、人员及制度健全,综合防治效果明显,水土保持设施管理维护责任得到了落实,可以保证水土保持设施正常运行。

7 结论

7.1 自查结论

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求,委托广东省建科建筑设计院有限公司开展本工程水土保持方案编制工作,并取得增城区环保水务局的批复。后续设计中将水土保持内容纳入初步设计中。并将其纳入到主体工程的招标投标、施工组织设计中,明确了建设过程中项目法人、设计单位、施工单位和监理单位格子的职责。同时加强设计和施工监理,强化设计、施工变更管理,使水土保持工程设计随主体工程的设计优化而不断优化,确保了水土保持措施的实施,有效防治工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全,设计、施工和监理的质量责任明确,确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确,可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

通过一系列水土保持设施的防控,项目区原有水土流失基本得到治理,新增水土流 失得到有效控制,水土保持设施能有效运行。工程实施水土保持项目的工程量和施工质 量满足工程安全运行需要和水土保持要求,工程投入运行至今,效果良好,总体质量合 格。建设单位在落实水土保持方案过程中,明确各参建单位的职责,确保水土保持方案 的顺利实施,水土流失防治效果达到批复水土保持方案设计的防治标准。

通过对项目建设区水土流失综合防治,项目建设区扰动土地整治率达到 100%,水 土流失总治理度达到 100%,土壤流失控制比达到 1,林草植被恢复率达到 100%,林草 覆盖率达到 49.7%,拦渣率 100%,工程建设引起的水土流失基本得到控制,各项水土 流失防治指标满足水土保持方案确定的防治目标要求。

综上,本项目依法编报了水土保持方案,实施了水土保持方案确定的各项防治措施, 完成了批复的水土流失防治任务;已实施的水土保持设施质量合格,水土流失防治指标 达到了批复的水土保持方案确定的目标值,较好地控制和减少了工程建设中的水土流 失;水土保持补偿费已缴纳;水土保持措施管理维护单位得到落实确定。项目水土保持 设施具备水土保持设施竣工验收条件。

7.2 遗留问题安排

运行期间应加强水土保持设施的管理和维护,包括一期工程绿化工程,保证水土保持工程功能的正常效益发挥。

8 附件及附图

8.1 附件

附件 1: 项目建设及水土保持大事记;

附件 2: 项目备案文件

附件 3: 详规审查复函;

附件 4: 项目初步设计批复文件;

附件 5: 项目施工图审查文件;

附件 6: 项目水土保持方案批复文件;

附件7:项目现场照片:

附件 8: 项目建设前、后遥感影像图;

附件 9: 土方购买合同;

附件 10: 质量评定报告(16#、17#住宅及地下室);

附件 11: 质量评定报告(35#住宅及地下室);

附件 12: 质量评定报告(36#-39#住宅);

附件 13: 质量评定报告(20#-21#/40#住宅);

附件14: 园林绿化工程验收报告。

8.2 附图

附图 1: 工程总平面布置图;

附图 2: 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图。

附件 1: 项目建设及水土保持大事记

2017年3月,建设单位委托广东省建科建筑设计院有限公司编制《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》,于2018年11月方案编制单位根据审查意见修改完成《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》(报批稿)。2018年12月20日,广州市水务局以《关于地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案的复函》(穗水函〔2018〕3367号)对《地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案报告书》予以批复。

2018年7月,一期工程16#、17#、18#、19#楼开工建设。

2018年10月,一期工程36#、37#、38#、39#楼开工建设。

2018年11月,一期工程35#楼开工建设。

2019年1月,一期工程20#、21#、40#楼开工建设。

2020年8月,一期工程各项工程施工完成。

2020年9月,建设单位组织开展园林绿化工程验收工作,并通过验收。

2020年9月,广东省交通规划设计研究院股份有限公司开展本项目的水土保持设施 验收工作,完成《地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持设施验收报告》, 建设单位组织各有关单位进行水土保持设施验收。

附件 3: 详规审查复函

广州市国土资源和规划委员会

穗国土规划业务函 (2018) 1307 号

关于原则同意广州市品秀房地产开发有限公司 地铁 13 号线官湖车辆段上盖项目修建性 详细规划方案的批复

广州市品秀房地产开发有限公司:

你单位送审位于增城区新塘镇官湖村的地铁 13 号线官湖车辆段上盖项目修建性详细规划方案及有关资料收悉。根据《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划程序规定》、《广州市城乡规划技术规定》、穗国土规划地证[2018]22号《建设用地规划许可证》所附规划条件(穗国土规划业务函[2017]2051号),经审查,原则同意现编制的修建性详细规划方案,具体函复如下:

- 一、本地块为我局穗国土规划地证[2018]22 号《建设用地规划许可证》所指用地,用地性质为交通场站用地兼容居住用地、中小学用地(S4/R2/A3),用地面积 323348.3 平方米,其中可建设用地面积 323348.3 平方米。
 - 二、同意该规划的主要技术经济指标。
- (一) 容积率 2.71(以 323348.3 平方米可建设用地面积计算)。
- (二) 建筑密度 21.3%(以 323348.3 平方米可建设用地面积 计算)。
 - (三) 绿地率 30.8% (以 323348.3 平方米可建设用地面积计

算)。

- (四)总建筑面积 1461549 平方米,计算容积率建筑面积 877011 平方米,其中住宅建筑面积 795958 平方米,商业建筑面积 25471 平方米,配套公建建筑面积 55582 平方米;不计算容积率建筑面积 584538 平方米,其中地下车库及设备用房建筑面积 485019 平方米,架空(公共开放空间)建筑面积 99519 平方米。
- (五)各栋建筑物具体面积如总平面规划图之《建筑明细表》 所示,并应在建筑工程设计送审时进一步核准。
 - 三、原则同意总平面规划的建筑及空间布局。
- (一)建筑物退让北侧24米规划道路道路红线应不少于8米, 退让东侧50米环城路道路红线应不少于20米,退让南侧河涌规 划边线应不少于6米,退西侧茅山大道道路中心线应不少于60米。 建筑控制线与道路红线、河涌边线之间的范围为绿化广场用地, 不得设任何设施。该绿化工程与小区建筑工程一并建设,统一验 收。
- (二)城市道路两侧的退让地带为绿化和行人集散场地,不得设置装卸货场地,不得设置除公交车、出租车之外的停车位泊位,建筑工程外伸地下建(构)筑物、步级(含台阶、斜坡)和外挑建(构)筑物(含雨蓬、招牌),应符合广州市规划管理的有关规定。
- (三)应对项目场地进行精细化设计,对建筑退让空间的功能、场地标高、景观等应进行协调、统一的精细化设计和管理,加强道路断面、标志标线、出入口、附属设施等的功能设计以及临街界面、公共艺术品等的景观设计,让街道空间和建筑退缩空

2

间形成连续、有机整体。

(四) 商业内设置餐饮业需符合《广州市餐饮场所污染防治管理办法》的要求。商业层高应满足单体报建的相关规定要求。

四、原则同意配套公建的规划布局。

(一) 配套公共服务设施项目设置要求如下.

项目	建筑面积(平方米)	用地面积(平方米)	设施位置
卫生站	300.0		GJ-7;2453E4
九年一贯制学校	21330.0	38502.5	GJ-2;1979EF;1979A3
派出所	3000.0		GJ-12;2453EC
社区居委会	200.0		GJ-14;245B09
邮政支局	300.0		GJ-24;24560C
110KV 变电站	3709.0	3250.5	GJ-23;27BF00
垃圾转运站1	500.0	705.6	GJ-10-1;245563
再生资源回收点	20.0		GJ-20-2;24561F
公共厕所 2	100.0		GJ-21-2;245640
社区服务站 2	100.0		GJ-16-2;2455FA
社区议事厅 2	100.0		GJ-15-2;2455ED
公共厕所 3	100.0		GJ-21-3;2455E0
老年人服务站 2	100.0		GJ-5-2;2455D6
物业管理 2	500.0		GJ-6-2;2455CB
阅览室 2	120.0		GJ-18-2;245598
文化室 2	200.0		GJ-17-2;2453D2
肉菜市场 1	1000.0		GJ-22-1;2453D0



公共厕所 5	100.0		GJ-21-5;2453DF
其他配套	4043.0		GJ-27;2453BB
公共厕所 4	100.0		GJ-21-4;2453FA
接入机房	80.0		GJ-25;2453FD
阅览室 3	120.0		GJ-18-3;2453F7
社区议事厅 3	100.0		GJ-15-3;2453F0
文化室 3	200.0		GJ-17-3;2453F5
社区服务站 3	100.0		GJ-16-3;2453F3
综合管理用房	600.0		GJ-11;2453EB
托老所 2	300.0		GJ-9-2;2453EA
物业管理 3	500.0		GJ-6-3;2453E2
老年人服务站 3	100.0		GJ-5-3;2453E0
垃圾收集站 2	500.0	703.2	GJ-10-2;2144B5
再生资源回收点1	20.0		GJ-20-1;19A828
物业管理1	500.0		GJ-6-1;2453D4
公共厕所 1	100.0		GJ-21-1;2453D5
老年人服务站 1	100.0		GJ-5-1;2453D6
文化室 1	200.0		GJ-17-1;2453D7
阅览室 1	120.0		GJ-18-1;2453D8
托老所 1	300.0		GJ-9-1;245AF8
社区议事厅1	100.0		GJ-15-1;245B12
社区服务站 1	100.0		GJ-16-1;245B22
肉菜市场 2	1000.0		GJ-22-2;2453D1
政府服务中心	1000.0		GJ-13;2453D3

托儿所 2	600.0	1200.0	GJ-19-2;197A29	
托儿所 1	600.0	1200.0	GJ-19-1;197B6E	
幼儿园 1	5000.0	5400.0	GJ-3-1;196024;197A42	
幼儿园 2	5000.1	5400.0	GJ-3-2;197A84;197B9F	
居民健身场所 4	200.0	1200.9	GJ-8-4;19BDB5	
居民健身设施 3	200.0	1208.8	GJ-8-3;19BDB4	
居民健身设施 2	200,0	1200.2	GJ-8-2;19BDB2	
居民健身设施 1	200.0	1213.1	GJ-8-1;19BDB3	
出租车停靠站 1		300.0		
出租车停靠站 2		300.0		
老年人服务站 4	100.0	-	GJ-5-4;275799	
物业管理 4	500.0	-	GJ-6-4;2757B0	
文化室 4	200.0	-	GJ-17-4;275B41	
社区服务站 4	100.0	-	GJ-16-4;2757CC	
阅览室 4	120.0		GJ-18-4;275806	
公共厕所 6	100.0		GJ-21-6;2757E3	
公交站场	400.0	4004.2	GJ-4;275B3A	
总计	55582	65789		



- 1、变配电房不应设置在住宅的旁边或上下方。
- 2、开关房必须设置在建筑物首层。配电变压器房一般设置在建筑物首层,因特殊原因配电变压器房无法设置在建筑物首层的,除满足《中国南方电网广州供电局预留电房通知书》的相关要求外,还必须按供电部门要求配置防水措施。

(二) 公共设施配套要求:

.





- (1)配套设施应与开发项目主体建设同步规划、同步建设、同步验收交付使用,并必须在开发项目建设总量完成 80%前完成全部配套设施项目的建设,其中独立用地的配套设施建设应当在首期开发建设同时实施。
- (2)居住用地内独立设置的市政公用设施和公共服务设施必须在规划地块建设总量(不含上述市政公用设施和公共服务设施)完成50%前建设完毕,并取得建设工程规划验收合格证。其中,垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、消防站、派出所、燃气设施和燃气抢险点、公交首末站、老年人福利设施等设施应当先于住宅首期工程或者与其同时申请建设工程规划许可证,并在住宅首期工程预售前先行验收,取得建设工程规划验收合格证,城市更新改造的安置房项目经市政府批准的除外。
- (三)居住区配套公共服务设施应当依据《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》的有关要求进行建设和移交。配套公建项目的设计与布置必须符合各自使用功能要求,必须符合各专业规范要求。
- (四)派出所位置及建筑方案单体报建时进一步核实,满足 公安派出用房的使用要求。
- (五)垃圾收集站用地内应设置宽度不少于2米的绿化隔离带,距离其他建筑不少于8米。
 - (六) 110kv 变电站在单体报建时应取得供电部门意见。 五、原则同意绿地系统规划布局

- (一) 规划附属绿地总面积 99515 平方米,其中公共绿地36665.5 平方米,宅旁绿地 62849.5 平方米,分地块绿地面积大小如总平面规划图标注所示。
- (二)集中绿地下设置地下构筑物和停车库的,其顶面覆土深度应符合规范及技术标准要求。建筑宅旁绿地下设置地下构筑物和停车库的,其顶面覆土深度应不小于0.6米。
- (三)绿化环境应按有关规定进行建设,并应与主体工程同时验收,同时投入使用。

六、原则同意道路交通规划布局

- (一) 规划应配建机动车停车车位 9817 个, 其中地下停车位 9276 个, 地面停车位 541 个; 非机动车停车位 9480 个(全为地下停车), 地面停车泊位位置如总平面规划图所标示。
- (二)停车场(库)出入口及占用室外地面设置的地下室风井、风亭等应结合绿化景观进行设计,并与周边环境绿化及主体建筑相协调。其中停车场(库)出入口应当设置缓冲区间,缓冲区间和起坡道不得占用规划道路和建筑退让范围,入口闸机宜设置在入口坡道底端。
- (三)新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建设 安装条件,同时按政策预留电动车充电设施。

七、原则同意竖向规划

(一) 应结合周边地形、城市防洪排涝要求合理确定规划地 块内的室外地坪标高、道路标高与建筑物首层地坪标高。临规划 路退让范围的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一 派则委用人

-

致或平缓对接; 地坪标高应结合管线规划设计进行深化, 满足管线敷设要求。

- (二)规划地块排水坡向及坡度应根据地块内道路标高确定, 地面坡度、道路坡度等应符合有关规范要求。
 - (三)应同步开展无障碍设计。

八、市政设施要求:

- (一) 落实各项市政配套设施,应核实用地外部市政管网的路由、规模、排向、接驳点标高、实施情况,理顺衔接关系;工程规划应按专项规范要求合理布置和埋设;室外管线应以埋地形式敷设;管线应与项目的道路同步实施,并在道路红线外预留接户井,避免接户管线安装时再开挖道路。接驳管线应充分利用基地内现有的管线接口,尽可能避免开挖道路。
- (二)项目排水工程应按雨污分流实施并符合水务、环保部门要求。
- (三)该项目雨水的排放应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》的相关要求。
- 九、城市设计要求:规划方案建筑应注重临街景观效果,单体报建时进一步核实立面、色彩、建筑风格等。应按照规划条件及相关专业要求对公共空间、建筑界面、绿色建筑等要求进行细化设计。
- 十、排烟、污水处理、货物装卸等影响城市环境、景观、交通等的设施或项目应设在建筑物内部,并结合建筑物统一设计及施工。

十一、其他要求:

- (1) 应按公安部门的规范要求同步设计、同步建设网络高清视频监控系统及居住证智能门禁系统,门禁系统数据能直接与公安机关平台对接。
 - (2) 低层住宅不得设置天井。
- (3)应严格按照规划条件要求落实北面连接地铁站的人行连廊及周边市政道路及水务河涌改造。
 - (4) 地块连接茅山大道出入道路应对接设计方案。
- (5) 地块开发报建,住宅、商业计容面积不得增加,配套面积不得减少。

十二、本意见仅作为规划管理行政审批意见,如消防安全、 人防工程、环境保护、卫生防疫、园林绿化、建筑控高、轨道交 通、文物保护、国家安全、公共安全、交通管理、市政管线、水 利水务、教育管理、市容环卫等其他专业管理问题,应取得相关 专业主管部门意见,如因专业主管部门意见须对修详规(总平面) 设计方案进行修改的,应向规划部门申请变更设计方案,如未按 上述要求办理而造成的一切法律责任及纠纷由你单位自行承担。

十三、建筑设计必须符合国家现行建筑设计规范和广州市城 市规划管理有关规定,且应另送城乡规划部门审查。

十四、你单位应于本规划建设项目首期工程开工之日起到全部建设项目建成后通过规划验收之日止,在建设项目现场进行修建性详细规划批后公布。

十五、本修建性详细规划自批准之日起三年内未予以实施建设的自行失效。如在有效期内取得合法建设工程规划许可证,则此修建性详细规划长期有效。如需办理延期或调整手续,应在有

9

效期届满30日前提出申请。

专此函复

附图: 总平面规划图 (修详通编号: 2018 (修) 0058)



公开方式: 依申请公开

抄送: 区住建局

广州市国土资源和规划委员会

2018年3月14日印发

10

2018年01月18日

填报单位邮政编 码:510623

通信地址:广州市珠江新城珠江东路28号

联系人一:李石锋

联系电话(移动):13660284890联系电话(固定):

联系人二:关瑞妍 联系电话 (移动):13682242256联系电话 (固定):83158771

件

附件 4: 项目初步设计批复文件

广州市住房和城乡建设委员会

穗建技函 [2018] 2680 号

广州市住房和城乡建设委员会关于地铁 13 号线 官湖车辆段及上盖地块项目 16~19#楼 初步设计的复函

广州市品秀房地产开发有限公司:

你公司报送的"地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目 16~19#楼"初步设计文件及资料收悉。根据专家审查意见及各专业部门批复意见,原则同意由广州地铁建筑设计研究院有限公司编制的该工程初步设计文件。现函复如下:

一、工程概况

工程位于广州市增城区新塘镇官湖村,包括4幢地上(18.3m标高以上)24、27层、地下(8.5m~18.3m标高)2层的住宅楼(自编号16~19#)。总建筑面积为86498.8平方米,其中地上(18.3m标高以上)56310.8平方米,地下(8.5m~18.3m标高)30188.8平方米,计算容积率建筑面积53949.9平方米。地下层(8.5m~18.3m标高)为车库、垃圾收集站及设备用房,首层(18.3m标高)为住宅大堂及架空层,二层及以上均为住宅。

二、关于建筑设计

- (一)应补充绿色建筑专篇自评分表,对绿色建筑的各类评价指标进行计算。
- (二)各栋住宅外墙上、下层开口之间应设高度不小于 1.2 米的实体墙。
- (三)各栋住宅每户应有一间房间符合《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)第5.5.32条的规定。

三、关于结构设计

- (一) 塔楼核心简外楼板削弱处应满足平面内中震抗剪弹性、 抗弯不屈服, 边梁按照拉弯构件设计, 并满足中震不屈服。
 - (二)应补充水平荷载作用下基础抗滑移及承载力验算。
 - (三) E轴~F轴楼板宽度不宜小于5米。
- (四)16#、17#楼二十三层、18#、19#楼十九层竖向体型突变部位楼板宜加厚至150mm; 竖向体型收进部位塔楼周边竖向构件抗震等级宜提高一级。
- (五)应补充最不利地震方向作用计算;建议补充 45 度及 135 度方向水平地震作用计算。

四、关于给排水设计

- (一)应复核市政给水管网压力能否直供至地下一层生活及消防水池。
- (二)应按要求补充完善场地雨水径流控制设计和海绵城市 专篇内容。
- (三)应采取措施保证首层地面排水管可连续跌水接至市政 -2-

雨、污水管。

(四)应补充天面水箱的稳压系统设计。

五、关于电气设计

- (一)消防控制室不应设置在厨房及卫生间的正下方。
- (二)消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

六、关于空调、通风设计

应优化调整地下室排风排烟及补风系统的管线及风口布置。

七、关于设计概算

- (一)建设单位管理费应按财建[2016]504号文计算,应按 粤建标函[2018]106号文计算建设工程施工扬尘污染防治费和用 工实名管理费。
- (二)白蚁防治费应按财税 [2017] 20 号文计算,并取消报建费。

八、应进一步完善建筑的无障碍设施设计,并确保其与周边 道路的无障碍设施衔接顺畅。

九、应按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》(广州市 人民政府令第 92 号)的精神,采用低碳、绿色、环保技术措施, 发展绿色建筑。

十、该项目已取得《广州市 2018 年商品房屋建设项目计划备案表》(穗发改城备[2018]2号)。

十一、建筑设计应符合消防法规和国家工程建设消防技术标

-3 -

准的规定,并按规定向公安机关消防机构申请办理消防设计审核、验收、备案抽查等手续。消防部门审查后对本设计方案提出修改意见需变更或调整设计的,应重新报我委进行初步设计审查。

十二、严格按照现行防雷技术规范的要求进行设计。

十三、该项目已办理《建设项目环境影响登记表》 (201844018300000886)。项目排水系统须施行雨污分流,并严格 执行污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运 行的制度。

十四、根据卫生部门的要求,地下车库、设备用房、电梯机房、公共卫生间应设置机械排风设施,且换气次数应符合要求;住宅应能自然通风。生活饮用水箱应独立设置,其周围 2 米范围内不得设有污水管线,水箱顶(或清洗口)应设密闭防污的上盖(或门),检修孔沿口应高出箱面 5 厘米;二次供水设施不得与市政供水管道直接连通。

十五、根据民防部门的意见,本项目防空地下室统一在自编号地下 DX8#负五层建设,战时兼作街道指挥所、医疗救护站、专业队队员和装备掩蔽部、区域电站、物资库和二等人员掩蔽所。

十六、应按消防、环保、卫生、民防等专业部门意见进一步修改完善。

十七、本复函仅适用于本次报建初步设计,如变更或调整设计,应重新报我委进行初步设计审查。

十八、应基于本复函及现行有关法规、标准进行施工图设计,

— 4 **—**


并按规定办理施工图审查及备案手续。

十九、本初步设计复函的有效期为2年,自批复之日起2年内未予以实施建设的自行失效。

此复。

附件: 总平面图





附件 5: 项目施工图审查文件

2019/3/13 建设工程消防设计市查意见书 建设工程消防设计审查意见书 联合审图号: 2018-440118-47-03-830348-013 建设单位 广州市品秀房地产开发有限公司 地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目 商业,地下室,公建(自编号S4#,DX6#-3,GJ-17,GJ-工程名称 18,GJ-21-6) 工程地址 广州市增城区新塘镇官湖村、石下村 设计单位 广州地铁设计研究院股份有限公司 商业S4#及地下车库 单体建筑名称 使用性质 车库、商业 DX6#-3 ✔新建 建设工程 结构类型 框架结构 耐火等级 一级 建筑层数 _ 改建/ 1层 建筑高度 4.7m 扩建/装修 建筑面积(地上) 55平方米 建筑面积(地下) 25790平方米 工程所在 建筑类别 车库、商业 火灾危险性 建筑 使用功能 车库、商业 所在建筑已取得的消防设计审核或审查意见 〕改建 书编号 工程 改建/扩建/装修 」扩建 面积 部位 工程 改建/扩建/装修 一装修 后的使用功能 工程 扩建后建筑概况 ✓ 室内消火栓系统 ✓ 室外消火栓系统 ☑ 火灾自动报警系统 ☑ 自动喷水灭火系统 消防设施 ✔ 气体灭火系统 □泡沫灭火系统 ☑ 疏散指示标志 ✔ 消防应急照明 设置情况 ✔ 防烟排烟系统 门消防电梯 ✔ 灭火器 □其他灭火系统 其他需要 东省建设工程施工图设计文件审查专用章 说明的情 机构名称:广东省建院施工图审查中心 机构类别:一类 况 认定书编号: 19002 业务范围:房屋建筑(含超限高层);市政(给水 排水 1、同意该工程消防设计。 道路、桥梁 隧道,公共交通、风景园林) 2、经此次审查同意的消防设计不得擅自修改,确需修改变更的 审查意见 各注:经审查合格的设计图纸版号或出图日期为 2019年3月12日 审查单位(盖章):广 东省建院施工图审查中心 2019年3月12日 专业 审查人员 建筑 黄广鑫 http://lhst.gzcc.gov.cn/checkOpinion/checkOpinionXF.aspx?WID=7368 1/2 2019/3/13

	建设工程消防设计审查意	见书
结构	范绍芝	包尼芝
给排水	谭水辉	Tysky
电气	张玉珍	Fame
暖通	沈洪	imthe
节能	黄广鑫	勤衰
绿建	黄广鑫	数象

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章 机构名称: 广东省建院施工图审查中心 机构类别: 一类 认定书编号: 19002 业务范围: 房屋建筑(含超限高层); 市政(給水 排水、 道路、桁梁、隧道、公共交通, 风景园林) 有效日期: 2020年08月22日 2018/12/19

建设工程消防设计审查意见书



建设工程消防设计审查意见书

联合审图号: 2018-440118-47-03-830348-007

■ ******			联百甲图号: 2	018-440118-47-03-830348-0	
建设单位	广州市品秀房地产开发有限公司				
工程名称	地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目(自编20#、21#、40#、FGJ-11#、DX6#-4地下室)				
工程地址	广州市增城区新塘镇官湖村、石下村				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
	单体建筑名称	地铁13号线官湖车辆段及 上盖地块项目(自编 20#、21#、40#、FGJ- 11#、DX6#-4地下室)	使用性质	住宅	
改建/	结构类型	部分框支剪力墙结构	耐火等级	一级	
广建/装修	建筑层数	32/50	建筑高度	73, 45`85, 05	
工程所在	建筑面积(地上)	34894	建筑面积(地下)	15706	
建筑	建筑类别	一类	火灾危险性		
	使用功能		住宅		
改建工程		消防设计审核或审查意见 书编号			
扩建工程 程	改建/扩建/装修 部位			面积	
	改建/扩建/装修 后的使用功能				
程	扩建后建筑概况				
肖防设施 设置情况	室内消火栓系●气体灭火系统●防烟排烟系统	党室外消火栓系统☑ 泡沫灭火系统☑ 消防电梯	● 火灾自动报● 疏散指示标● 灭火器	警系统 ● 自动喷水灭火系统 ● 消防应急照明 ■ 其他灭火系统	
其他需要 说明的情 况					
米) 米点 で、ご	4. 木仙) 拉市 (是高別員	的清晰級十兩個事實自修改 《) 演演音等 图章 後本	为 2018年12月19	一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一口,一	
	专业	审查人员	ng	2018年12月19日	
	建筑				
	XE4V	黄广鑫		为大家	

1/2

http://list.gzcc.gov.cn/checkOpInIon/checkOpInIonXF.aspx?WID=6609

2018/12/19		建设工程消防设计审查意见书	
	结构	范绍芝	龙殿艺
	给排水	谭永辉	243 Ary
	电气	张玉珍	3 Tung 2
	暖通	沈洪	May
		广东省建设工程施工图设计文件审查专用章 机构各称:广东省建院施工图审查中心 机构类别:一类 认定书编号 19002 业务范围:房屋建筑(含超限高层):市政(给水 排斥 道路 桥梁 隧道 公共交通 风景园林) 有效日期 2020年08月22日	

http://lhst.gzcc.gov.cn/checkOpinion/checkOpinionXF.aspx?WID=6609

附件 6: 项目水土保持方案批复文件

2018-440118-47-03-830348

广州市水务局

穗水函〔2018〕3367号

广州市水务局关于地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案的复函

广州市品秀房地产开发有限公司:

《广州市品秀房地产开发有限公司关于申请地铁 13 号线官 湖车辆段及上盖地块项目水土保持方案审批的函》收悉。经研究, 现函复如下:

一、项目基本情况。

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目位于增城区新塘镇官湖村,地铁 13 号线官湖站南侧,主要建设内容为:新建 53 栋 10~51 层住宅楼,8 栋 3~5 层别墅,配套建设中小学、幼儿园、托儿所、变电站、商铺等设施。项目占地面积 32.33 公顷,全部为永久占地。项目挖方 23.05 万立方米,填方 8.51 万立方米,借方 3.36 万立方米,弃方 17.90 万立方米。项目已于 2018 年 7 月开工,计划于 2025 年 12 月完工。项目总投资 512473 万元,其中土建投资 286000 万元。

二、水土保持方案总体意见。

报告书符合形式审查要求,同意该水土保持方案作为下阶段 开展水土保持工作的主要依据。

(一)建设期水土流失防治责任范围为 32.98 公顷。其中项

目建设区 32.33 公顷,直接影响区 0.65 公顷。

- (二)水土流失防治执行建设类项目一级标准。
- (三)设计水平年水土流失防治目标为: 扰动土地整治率 95%,水土流失总治理度 97%,土壤流失控制比 1.0,拦渣率 95%, 林草植被恢复率 99%,林草覆盖率 27%。
- (四)方案主要新增水土流失防治措施及工程量为: 彩条布覆盖 2.40 公顷, 临时排水沟 3132 米, 沉沙池 6 座。
- (五)水土保持总投资 1453.22 万元,其中新增投资 99.53 万元。

三、后续水土保持工作总体要求。

- (一)做好水土保持设施设计工作,将经批准的水土保持方案纳入后续水土保持工程的初步设计和施工图设计中。
- (二)在施工组织设计和施工时序安排上,应充分体现预防为主的原则,减少植被破坏和土地扰动面积,缩短地表裸露时间。做好表土剥离、保存、利用以及渣土综合利用工作。按照方案合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间可能造成的水土流失。
- (三)加强项目建设管理。招投标文件和施工合同应明确水 土流失防治的职责;加强对施工单位的管理,组织开展水土保持 宣传和知识培训,提高施工单位和人员的水土保持意识。
- (四)项目建设期间应当配合市水土保持监测站、增城区水 务局对该项目的水土保持监督检查工作,如实报告情况,提供有 关文件、证照、资料。
- (五)鼓励自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。未 开展水土保持监测工作的,应做好水土保持设施施工方面的文字、 图片记录工作,作为水土保持设施验收的依据之一。

- (六)做好水土保持监理工作,确保水土保持工程建设质量和进度。
- (七)水土保持方案在实施过程中需变更的,应参照《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》(办水保[2016]65号)办理变更手续。
- (八)项目主体工程竣工验收前,项目建设单位应对水土保持设施进行自主验收。水土保持设施应按批准的方案及规范标准完成。水土保持设施未经验收或者验收不合格的,不得通过竣工验收,不得投产使用。



(联系人: 孙长江, 电话: 61300515)



公开方式: 主动公开

抄送: 市水务局执法监察支队, 市水土保持监测站, 增城区水务局, 广东 省建科建筑设计院有限公司。

附件7:项目现场照片






位置: 一期工程

现场: 道路广场区已完成硬化

位置:一期工程

现场: 道路广场区已完成硬化





位置:一期工程

现场: 道路广场区已完成硬化

位置: 一期工程

现场: 道路广场区已完成硬化





位置:一期工程

现场: 道路广场区已完成硬化

位置: 一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好, 道路广场区已完成硬化



位置: 一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好



位置:一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好



位置:一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好



位置: 一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好



位置: 一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好



位置: 一期工程

现场: 可绿化区完成园林绿化工程, 植被恢复较

好





位置: 一期工程

现场: 道路一侧布置雨水管网

位置: 一期工程

现场: 道路一侧布置雨水管网






位置: 一期工程

现场: 道路一侧布置雨水管网

位置: 一期工程

现场: 道路一侧布置雨水管网

附件 8: 项目建设前、后遥感影像图





拍摄时间: 2019年6月

拍摄时间: 2020年9月

附件 9: 土方购买合同

地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期园建绿化工程 辅料供货协议

甲方(需货方代表): 了捉文

乙方 (供货方): 方 済 み

甲乙双方根据《中华人民共和国》及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上就现在地铁 13 号线官湖车辆段及上盖地块项目一期园建绿化工程供货事宜签订供货协议,双方必须严格遵守,工程地点:广州市增城区新塘镇官湖村石下村

第一条、协议要约:

- 1. 甲方同意从乙方购买(大约7000m³), 乙方同意向甲方出售种植土产品。
- 2. 乙方确保所有材料品质质量。

第二条、单价:

序	名	称	规	格	单	单价	备注
号					位	(元)	***
1							
	种植土				m ³	35	包运费、包卸

第三条、乙方义务:

- 1. 乙方所提供材料经甲方或监理、开发商发现为不合格材料, 乙方无条件将材料清理出场,并承担所有费用损失, 乙方必须无条件按甲方指定地点卸货。
- 2. 乙方必须无条件满足甲方材料所需,如供应不及时或者无故拖延超过一天,造成开发商或监理罚款,由乙方承担,情节严重甲方可单方解除合同。
- 4. 自合同签订之日起半年内,所供材料不允许调价,甲、乙双方都应承担市场材料波动 风险。

第四条、协议价款与支付方式:

所供材料单价详见《单价》,表中材料均已包括材料费、装车费、运输费、卸车费。支付方式:双方约定每月 25 日结清当月款项,第一次付款时,预留第一次付款总额的 15%作为押金,本协议终止结算时退还此押金。

第五条、协议变更与解除:

协议签订后除不可抗力因素外,双方不得无故变更或解除本协议。如因特殊原因, 经双方协商一致方可变更或解除。

第 1 页

第六条、争议解决方式:

本协议履行过程中发生争议,双方另行协商解决。协商不成,可向人民法院提起诉 讼。

第七条、附则内容:

- 1. 本合同一式叁份, 乙方执壹份, 甲方执贰份。
- 2. 本合同自双方代表签字(盖章)即生效,此协议作为双方就上述事项约定之用,结 算完毕, 该协议自行终止。
 - 3. 收款账户户名: 方泽文

收款账户账号: 6227076300368374

收款账户户行: 中国建设银行江门外海支行

甲方(代表):1964女 手机量码域1625

乙方: <u>內泽之</u> 手机号码: <u>13668 96 133</u>0 日 期: <u>2019</u>年8月1日

附件 10: 质量评定报告 (16#、17#住宅及地下室)

GD433□□ 房屋建筑工程 质量评估报告 工程名称: 住宅(自编号16#、17#)住宅、地下室 (自编号 18#、19#、DX6#-1) 监理单位(公章): 广州越旁地产业程管理有限公司 发 出 日 期:

一、工程概况

工程名称	100000000000000000000000000000000000000	1编号 16#、17#) 病号 18#、19#。		开工日期	2018年7月12日
监理单位 全 称	广州越	秀地产工程管	理有限公司	进场日期	2018年7月12日
工程規模 (建筑 面积、层数等)	USA CONSTRUCTOR OF THE	(自编号 16#、17 5762.00m²,地上			19#、DX6#-1〉总装
	姓名	幸业	职务	职称	执业资格证号
項目監理机构 组成(姓名、 职务、职称、	黄卫珠	建筑工程技术	总监理工程师	工程师	等中职证字第 0600102004149
	黄金成	工业与民工建	总监代表	助理工程师	粤初职证字第 0901005053756 号
	饶其将	计算机科学与 技术	总监代表	助理工程师	粤初职证字 9701005046113 号
	阮敏洙	土木工程	土建专业监理 工程师	工程师	粤中职证字類 1500102267337 号
	唐四	工业与民工建筑	土建专业监理 工程师	助理工程师	粤初职证字第 1601005019477 号
	朱江辉	工业与民工建筑	土建专业监理 工程师	助理工程师	证书编号 1901006037257
执业情况等)	君平平	土木工程	监理员	助理工程师	B1087911
	黎创伟	房屋建筑工程	监理员	7	C18120631
	李田	土木工程	监理员	1	C20010153
	邬弘扬	建筑工程技术	土建荒理员	1	1909330239
	影伟生	建筑电气工程 技术	机电专业监理 工程师	γ	C19110599
	钟铭生	建筑电气工程 技术	启理员	,	C18080539

会同约定的监理范围为:项目准备阶段、施工阶段、工程牧尾阶段及工质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同理、信息管理、组织协调等监理工作,并按委托人要求提前进场参与开工前的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事性工作等。		郑茂战	建筑电气工程 技术	监理员	1	C20010158
程 监 理 范		质量保修阶 理、信息管 的准备和筹	段的质量控制、3 理、组织协调等』	交全生产监督管 2理工作,并按	理、投资控制 委托人要求提	、进度控制、合同 前进场参与开工前
1072	程 监 理					

二、土建工程质量情况

	质量控制情况:					
原	1、工程所用的材料、构配件及设备均按监理程序要求向项目监理部申报、并提交产品					
材	格证及厂家的生产许可证,质量证明文件齐全:					
料	 工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检; 原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 					
9	3、序句學、构配件及议會的原重符言相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。					
构配	4、上建上在方面水用船上2、额纹小匙上;用小纹果果坑船上。					
件						
及	存在问题:					
设						
备	无					
	审查情况:					
I	经核查。工程技术资料基本齐全,符合要求。					
程技	THE PARTY OF THE P					
术	存在问题:					
资						
料	无					
	质量控制情况:					
	1、分部、分項和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的					
	施工:					
	 施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均 					
.	达标:					
分部分项工程	4、施工组织设计(方案)中,对消除质量遗病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保					
	工程质量的措施均有详细的描述。并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组					
	做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施;					
	5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。					
	6、所有分项、分部工程预验收均合格。					
FO.						
实物						
	存在问题:					
	无					

三、建筑设备安装工程质量情况

原材料、构配件及设备	质量控制情况: 1、工程所用材料、构配件、设备的进场均进行了抽检、报验手续,且质量文件齐全; 2、工程所用材料、构配件、设备均按有关规定进行见证取样和送检工作; 存在问题: 无
工程技术资	审查情况: 经核查,工程技术资料齐全,符合要求。 存在问题:
料	无 质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工: 2、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均
分部分項工程和力	达标; 3、承包单位的各项施工组织设计(方案)均通过相关审核程序,施工工艺和确保工程质量措施以及消除质量通病的措施均能达到指导施工的要求; 4、承包单位均按设计图纸,国家标准及施工合同进行施工。 5、所有分项、分部工程预验收均合格。
实物	存在问题: 无

-4-

四、工程质量评估意见

整改意见	无
质量综合评估意见	1、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由勘察、设计单位签署的勘察、设计变更通知单进行了确认。 3、施工单位在工程完成后对质量进行检查,确认质量符合关工程建设强制性标准,符合设计文件和合同要求。 4、所含分部(子分部)工程质量均已通过验收,质量评定为合格。 5、质量控制资料完整齐全、有效。 6、工程所用的材料、构配件及设备的质量保证资料齐全、质量验收合格。 7、工程 结构安全。各项使用功能满足设计及业主要求。 8、工程观感质量评定为好。 综上所述,该工程达到了施工合同约定的要求,工程质量资料齐全,符合要求,单位工程预验收合格。同意验收。

五、有关补充说明及资料 无 项目总监理工程师(盖注册章) 黄卫琳 单位法定代表人: (打印): 广州越秀地产工程管理有限公司; 王荣涛 签发日期:

附件 11: 质量评定报告(35#住宅及地下室)

GD433□□

房屋建筑工程

质量评估报告



工程名称: 住宅(自编号35#)公建;地下室(自 编号 GJ-8-4,DX6#-2)

发出日期:_



一、 工程概况

工程名称		编号 35#) 公建: 8-4,DX6#-2)	地下室(自	开工日期	2018年11月23日	
直理单位 全 称	广州越	秀地产工程管	理有限公司	进场日期	2018年11月23日	
工程規模 (建筑 面积、层数等)	Carrier	(自編号 35#) 公 , 地上 32 层。		编号 GJ-8-4,DX	6#-2)总建筑面积;	
	姓名	专业	职务	职称	执业资格证号	
项目 <u>些</u> 理机构 组成(姓名、 职务、职称、 执业情况等)	黄卫琳	建筑工程技术	总监理工程师	工程师	粤中职证字第 0600102004149	
	黄金级	工业与民工建	总监代表	助理工程师	粤初职证字第 0901005053756 号	
	饶其得	计算机科学与 技术	总监代表	助理工程师	粤初职证字 0701005046113 号	
	阮敏津	土木工程	土建专业监理 工程师	工程师	粤中职证字第 1500102267337 号	
	唐解	工业与民工建筑	土建专业原理 工程师	助理工程何	粤初职证字第 1601005019477 号	
	朱江辉	工业与民工建 筑	土建专业监理 工程师	助理工程师	证书编号 1901006037257	
	常平平	土木工程	监理员	助理工程师	B1087911	
	验到怀	房屋建筑工程	监理员	1	C18120631	
	李四	土木工程	监理员	1	C20010153	
	部弘扬	建筑工程技术	土建筑理员	7	1909330239	
	彭伟生	建筑电气工程 技术	机电专业股理 工程师	1.	C19110699	
	钟铭生	建筑电气工程 技术	监理员	7	C18080539	

	郑茂成	建筑电气工程 技术	监理员	ì	C20010158
	质量保修阶 理、信息管	段的质量控制、3理、组织协调等	安全生产监督管 监理工作,并按	理、投资控制 委托人要求提	工程收尾阶段及工程、进度控制、合同管的进场参与开工前期建方职责及有关事务
工程 监理 花图					

二、土建工程质量情况

原材料、构配件及设备	质量控制情况: 1、工程所用的材料。构配件及设备均按监理程序要求向项目监理部申报,并提交产品合格证及厂家的生产许可证,质量证明文件齐全: 2、工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检; 3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 存在问题: 无
工程技术资料	申查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无
分部分项工程和实物	质量控制情况: 1、分部、分項和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经申批后实施。施工中能按随组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。
	无

三、建筑设备安装工程质量情况

原	质量控制情况:
材料、构	 工程所用材料、构配件、设备的进场均进行了抽检、报验手续,且质量文件齐全; 工程所用材料、构配件、设备均按有关规定进行见证取样和送检工作;
配件及设备	存在问题: 无
	审查情况:
工程技	经核查,工程技术资料齐全,符合要求。
术资	存在问题:
料	无
	质量控制情况: 1、分部、分項和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的
	施工:
分	2、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均 达标;
部分	3、承包单位的各项施工组织设计(方案)均通过相关审核程序,施工工艺和确保工程质量措施以及消除质量通病的措施均能达到指导施工的要求。
項	量指加以及消除项重地则的指加与能达到指导加工的要求; 4、承包单位均按设计图纸,国家标准及施工合同进行施工。
I	5、所有分项、分部工程预验收均合格。
程和	
实	存在问题:
物	

四、工程质量评估意见

	无
整改意见	
质量综合评估意见	1、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由勘察、设计单位签署的勘察、设计变更通知单进行了确认。 3、施工单位在工程完成后对质量进行检查,确认质量符合关工程建设强制性标准,符合设计文件和合同要求。 4、所含分部(子分部)工程质量均已通过验收,质量评定为合格。 5、质量控制资料完整齐全、有效。 6、工程所用的材料、构配件及设备的质量保证资料齐全、质量验收合格。 7、工程 结构安全,各项使用功能满足设计及业主要求。 8、工程观感质量评定为好。 综上所述,该工程达到了施工合同约定的要求,工程质量资料齐全,符合要求,单位工程预验收合格。同意验收。

-5-

五、有关补充说明及资料

五				
五				
	无			

编制人姓名(打印): 黄金成 项目总监理工程师(盖注册章) 黄卫琳

单位法定代表人: (打印): 广州越秀地产工程管理有限公司: 王荣祷 签发日期:

附件 12: 质量评定报告 (36#-39#住宅)

GD433□□

房屋建筑工程

质量评估报告



工程名称: 住宅(自编号36#、37#);住宅(自编 号 38#、39#)

发 出 日 期:



一、工程概况

工程名称	住宅(自 編号38#	编号 36#、37#) 、39#)	; 住宅(自	开工日期	2018年 10月9日
监理单位 全 称	广州越	旁地产工程管理	理有限公司	进场日期	2018年10月9日
工程規模(建筑 面积、层数等)	住宅(3,地上32);住宅(自编 ⁴	§ 38#、39#)总页	建筑面积: 51102.00
	姓名	专业	职务	职称	执业资格证号
	黄卫排	建筑工程技术	总监理工程师	工程师	等中职证字第 0600102004149
	黄金或	工业与民工建	总监代表	助理工程师	粤初职证字第 0901005053756 号
	徒其将	计算机科学均 技术	总监代表	助理工程师	粤初职证字 0701005046113 号
	阮敏津	土木工程	土建专业监理 工程师	工程师	粤中职证字第 1500102267337号
	唐輝	工业与民工建	土建专业监理 工程师	助理工程师	粤初职证字第 1601005019477 号
项目监理机构 组成(姓名、 职务、职称、	朱江辉	工业与民工建筑	土健专业监理 工程明	助理工程师	证书编号 1901006037257
职劳、职称、 执业情况等)	常平平	土木工程	监理员	助理工程师	81087911
	黎剑伟	房屋建筑工程	监理员	1	C18120631
	李屈	土木工程	监理员	7	C20010153
	部弘扬	建筑工程技术	监理员	7	1909330239
	彭修生	建筑电气工程 技术	机电专业监理 工程师	1	C19110699
	仲铭生	建筑电气工程 技术	监理员	1	C18080539

		建筑电气工程 技术	监理员	1	C20010158
	质量保修阶 理、信息管	段的质量控制、9 理、组织协调等II	安全生产监督管 查理工作,并按	理、投资控制、 委托人要求提前	足收尾阶段及工程 进度控制、合同管 对进场参与开工前界 《方职责及有关事务
工程监理					
加田					

二、土建工程质量情况

格证及厂家的生产许可证,质量证明文件齐全; 2、工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检; 3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 存在问题: 左 库查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。		
格证及厂家的生产许可证,质量证明文件齐全; 2、工程所用的材料、构配件均接有关规定进行见证取样和送检; 3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求。 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:兩水收集系统施工。 存在问题: 无 虚情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无 质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组织好大交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均接设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:		质量控制情况:
2、工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检: 3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 存在问题: 在 审查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无 颜量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:	原	1、工程所用的材料、构配件及设备均按监理程序要求向项目监理部申报,并提交产品合
3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 存在问题: 左 审查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无 质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工: 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均接设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:	材	格证及厂家的生产许可证,质量证明文件齐全;
4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。 存在问题: 无 虚技制情况:	料	2、工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检;
存在问题: 无 审查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无	5	3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求;
存在问题: 无	构	4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工:雨水收集系统施工。
及设备	配	
正	件	
本	及	存在问题:
审查情况: 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题: 无 质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:	设	
工程技术资料基本齐全,符合要求。 存在问题:	备	大
程技术 存在问题:		审查情况:
存在问题:	I	
存在问题:	程	全核查,工柱技术资料基本齐全,符合要求。
 	技	
及	术	存在问题:
质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:	资	
1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:	料	无
施工;		
3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均达标; 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:		STATE AND SHOULD BE SEEN AS SHOULD SH
及标: 4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:		2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工;
4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 存在问题:		3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均
部		达标;
分 做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。		4、施工组织设计(方案)中,对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保
项工工 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。	575555	工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组
工 6、所有分项、分部工程预验收均合格。 和 实 物 存在问题:	10000	做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施;
程 和 实 物 存在问题:		5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。
和 实 物 存在问题:		6、所有分项、分部工程预验收均合格。
实物 存在问题:	0.000	
物	16.000	
存在问题:	555	
	TXJ	存在问题:
无		
		无

三、建筑设备安装工程质量情况

total	质量控制情况:
原材料、构	 工程所用材料、构配件、设备的进场均进行了抽枪、报验手续,且质量文件齐全; 工程所用材料、构配件、设备均按有关规定进行见证取样和送检工作;
配件及设备	存在问题: 无
工程技	申查情况: 经核查,工程技术资料齐全,符合要求。
术资料	存在问题: 无
分部分项工程和	质量控制情况。 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的施工: 2、重点部位、关键工序均进行旁站监理。其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作划达标: 3、承包单位的各项施工组织设计(方案)均通过相关审核程序,施工工艺和确保工程质量措施以及消除质量通病的措施均能达到指导施工的要求; 4、承包单位均按设计图纸,国家标准及施工合同进行施工。 5、所有分项、分部工程预验收均合格。
实物	存在问题: 无

四、工程质量评估意见

整改意见	无
质量综合评估意见	1、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由勘察、设计单位签署的勘察、设计变更通知单进行了确认。 3、施工单位在工程完成后对质量进行检查,确认质量符合关工程建设强制性标准,符合设计文件和合同要求。 4、所含分部(子分部)工程质量均已通过验收,质量评定为合格。 5、质量控制资料完整齐全、有效。 6、工程所用的材料、构配件及设备的质量保证资料齐全、质量验收合格。 7、工程 结构安全,各项使用功能满足设计及业主要求。 8、工程观感质量评定为好。 综上所述,该工程达到了施工合同约定的要求,工程质量资料齐全,符合要求,单位工程预验收合格,同意验收。

-5-

五、有关补充说明及资料

无		

编制人姓名(打印):黄金成_	,	签名:	全 新国注册监理了
项目总监理工程师(盖注册章)	黄卫琳	,签名: _	中央 12384 有效關 2021. 07. 20 的趋寒地产工程管理情報的
单位法定代表人: (打印):			-
广州越秀地产工程管理有限公司:_	王荣涛	,签名:	一 涛 王
签发日期,			

-6-

附件 13: 质量评定报告(20#-21#/40#住宅)

GD433□□ 房屋建筑工程 质量评估报告 工程名称: 垃圾收集站2、再生资源回收点1(自 编号 GJ-10-2、GJ-20-1); 住宅(自编 号 40#、20#, 21#) 监理单位(公章): 广州越奔地产工程管理有限公司 发出日期:

一、工程概况

工程名称	编号 GJ-	站 2、再生资源 10-2、GJ-20-1〉 、20#, 21#〉		开工日期	2019年1月10日
监理单位 全 称	广州越	秀地产工程管:	推有限公司	进场日期	2019年1月10日
工程規模 (建筑 面积、层数等)	0.000000	集站 2、再生资 20#, 21#) 总建			GJ-20-1);住宅(É 28 层
	姓名	专业	职务	职称	执业资格证号
	黄卫琳	建筑工程技术	总监理工程师	工程师	粤中职证字第 0600102004149
	資金成	工业与民工建	总监代表	助理工程师	粤初职证字第 0901005053756号
	饶其将	计算机科学与 技术	总监代表	助理工程师	粤初职证字 0701005046113 号
	阮敏坤	土木工程	土建专业指理 工程师	工程师	粤中职证字值 1500102267337 号
	遊與	工业与民工建	土建专业监理 工程师	助理工程师	等初职证字第 1601005019477 号
项目监理机构 组成(姓名、 职务、职称、	朱江辉	工业与民工建筑	土建专业监理 工程师	助理工程师	证书编号 1901006037257
执业情况等)	常平平	土木工程	监理员	助理工程师	B1087911
	黎到伟	房屋建筑工程	监理员	7	C18120631
	李回	土木工程	监理员	ž.	C20010153
	卵弘扬	建筑工程技术	土建宜理员	1	1909330239
	彭伟生	建筑电气工程 技术	机电专业监理 工程师	1	C19110599
	钟铭生	建筑电气工程 技术	监理员	r.	C18080539

	郑茂成	建筑电气工程 技术	监理员	. 1	C20010158
	质量保修阶 理、信息管	段的质量控制、5 理、组织协调等	安全生产监督管 监理工作, 并按	理、投资控制、 委托人要求提)	工程收尾阶段及工程、进度控制、合同管前进场参与开工前期建方职责及有关事务
工程监理范围					

二、土建工程质量情况

原材料、构配件及设	质量控制情况: 1、工程所用的材料、构配件及设备均按监理程序要求向项目监理部申报。并提交产品合格证及厂家的生产许可证。质量证明文件齐全; 2、工程所用的材料、构配件均按有关规定进行见证取样和送检; 3、原材料、构配件及设备的质量符合相关规定的要求; 4、土建工程方面采用新工艺、新技术施工;顺水收集系统施工。
各	无
工程技	事查情况; 经核查,工程技术资料基本齐全,符合要求。
术资料	存在问题: 无
分部分项工程和实物	质量控制情况: 1、分部、分项和隐蔽工程验收均向项目监理部申报,验收合格后方可进行下一步工序的 施工; 2、施工中基本能按质监站发放的建设工程质量通病防治措施要求进行施工; 3、重点部位、关键工序均进行旁站监理,其施工工艺和确保工程质量措施的审查工作均 达标; 4、施工组织设计(方案)中。对消除质量通病、重点部位、关键工序的施工工艺和确保 工程质量的措施均有详细的描述,并经审批后实施。施工中能按施组和方案的要求向施工班组 做好技术交底工作,施组和方案能得到切实实施; 5、承包单位均按设计图纸、国家标准及施工合同进行施工。 6、所有分项、分部工程预验收均合格。
110	存在问题: 无

三、建筑设备安装工程质量情况

100	质量控制情况:
原材料、构	 工程所用材料、构配件、设备的进场均进行了抽检、报验手续,且质量文件齐全; 工程所用材料、构配件、设备均按有关规定进行见证取样和送检工作;
配件及设备	存在问题: 无
工程技	审查情况: 经核查,工程技术资料齐全,符合要求。
水资料	存在问题: 无
分部分项工程和	质量控制情况:
和实物	存在问题: 无

-4-

四、工程质量评估意见

无 整 改 意 见 1、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由勘察、设计单位签署的勘察、设 计变更通知单进行了确认。 3、施工单位在工程完成后对质量进行检查。确认质量符合关工程建设强制性标准。符 合设计文件和合同要求。 4、所含分部(子分部)工程质量均已通过验收,质量评定为合格。 5、质量控制资料完整齐全、有效。 6、工程所用的材料、构配件及设备的质量保证资料齐全、质量验收合格。 7、工程 结构安全, 各项使用功能满足设计及业主要求。 质 8、工程观感质量评定为好。 量 综上所述,该工程达到了施工合同约定的要求,工程质量资料齐全,符合要求、单位 综 工程预验收合格, 同意验收。 合 评 估 愈 见


五、有关补充说明及资料 无 编制人姓名(打印): 黄金成 . 签名: 卷子 项目总监理工程师(盖注册章) 黄卫琳 单位法定代表人: (打印): 广州越秀地产工程管理有限公司: 王荣涛 签发日期:


附件 14: 园林绿化工程验收报告

园林绿化验收报告

							GD-B	1-226 0 0 1
单位	(子单位)	工程名	亦		地铁13号线官	了湖车辆段及盖上	地块项目一期园建绿化工程	
致			Γ,	一州越秀地产	工程管理有限公	公司	(项目监理机构)	
	我方已按	照合同完	成了	地铁13号线官	了湖车辆段及盖	上地块项目一期	园建绿化(26656m²) 工程,	经自检合格,
请予以	检查和验证	收。			项目经理	型部(项目章) 「项目负责」 日	州山水怡人园林生态有] 13号程3号49股景上显晶度展上 期日 人:[]号延安料专用章 外水道公告签卷日有创角问2	製公司 建基化工程 建石等
审	查意见:							
	经验收	文,该工和	呈					
		1. 符合		/不符合□	我国现行法	律、法规要求;		
		2. 符合		/不符合□	我国现行工	程建设标准;		
		3. 符合		/不符合口	设计文件要	求;		
		4. 符合	P	/不符合□	施工合同要	求;		
	笥	杂上所述,	该工	工程验收		不合格,□ 机构(项目章) 总监理工程 日 男	常 中 育湖	丁以组织正式验り 日
审	百查意见 :					建设单位(项目 项目负责人 日 其	人工出版目前	ν _H

* GD B 1 2 2 6 *





水土流失防治责任范围变化统计表

B+ W V □	FW V 🖻	力	《保方案设计		实际情况			较方案増(+)减(-)情况		
(A	方治分区	建设区	直接影响区	小计	建设区	直接影响区	小计	建设区	直接影响区	小计
_	一期工程	6.86	0	6.86	5. 37	0	5. 37	-1.49	0	-1.49
	合计	6.86	0	6. 86	5. 37	0	5. 37	-1.49	0	-1.49

水土保持措施实施情况

序号	防治措施	单位	方案数量	实际数量	增减变化
1	雨水管网	m	218	218	0
2	园林绿化	hm2	2. 33	2. 67	0.34
3	临时覆盖	hm2	0.60	1. 43	0.83

1、水土流失防治责任范围减少原因分析:

在水保方案中,将16#-21#楼北侧通道及35#-40#楼南侧通道纳入一期工程, 而在实际施工过程中,16#-21#楼北侧通道纳入二期工程实施,35#-40#楼南 侧通道随54#-55#住宅楼一并施工,一期工程施工扰动面积减少。

- 2、水土保持工程实施情况变化分析:
- (1) 在施工图设计中,对场地内植物措施进行细化,紧挨住宅楼空地补充了 园林绿化工程,总绿化面积增加0.34hm2。
- (2) 工程各区施工进度不同,为避免植被被破坏,进行分期栽植,未栽植区 域实施临时覆盖进行防护。

图例



一期用地范围



绿化区域

广东省交通规划设计研究院股份有限公司

核定				线官湖车辆段		设计		
审查	张翔宇	张和宇	及上盖地	块项目一期工	程水土化	呆持 部分		
校核	白芝兵	MZE						
设计	苏如坤 🔊		工程水土保持措施布设及					
制图	苏如坤 ふ ハキ		水土保持措施布设竣工图					
描图	⊕ CAD							
设计证号	A144004359		比例	1:2500	日期	2020.9		
资质证号	(粤)字第0008号		图号	附图2				